

Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988226175KKC25099	Marca/Modelo: FIAT TORO VOLCANO AT D4	Motor: 552616748522606	Cor: PRETA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2018	Ano Produção: 2019	Renavam: 01177662148	Combustivel: DIESEL	Placa: QPX6B42	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: CENTRALINA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: YASMIN ROSA ARAUJO			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



N° Chassi



N° Motor



Hodômetro



Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class

A




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capo



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados Atuais do Veículo									
OO	JOAO CARLOS SOUZA SILVA PLACAS LTDA	MG	Placa Atual	QPX6B42	Chassi final	25099	MG	CENTRALINA	FIAT/TORO VOLCANO AT D4
Razão Social		UF							

VIO 1

Fabricante									
Placa	QPX6B42	Número de Série do QR Code	221005062091816	UF de Estampagem	MG	Município de Estampagem	CENTRALINA	Tipo de Placa	TRASEIRA
								Situação da Placa	ATIVA
								Data/hora da Estampagem	14/03/2023 08:32:04
								Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 213.635
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CÓDIGO RENAVAM 01177662148		QR CODE	POTÊNCIA/LITRADA 170CV/2000		PESO BRUTO TOTAL 2.87
PLACA QPX6B42	EXERCÍCIO 2026		MOTOR 552616748522606	CMT 3.27	ENCOS / LITRADA * 05P
ANO FABRICAÇÃO 2018	ANO MODELO 2019		CARROCEIRA ABERTA/CABINE DUPLA		
NÚMERO DO CRV 244073495755			NOME YASMIN ROSA ARAUJO		
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 08471395211		CAT ***	CPF / CNPJ 143.511.796-43		DATA 25/02/2026
MARCA / MODELO / VERSÃO FIAT/TORO VOLCANO AT D4		ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN			
ESPECIAL CAMINHONETE		DADOS DO SEGURO DPVAT			
PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI	CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO	
*****/*	988226175KKC25099	REPASSO OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO R/LHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)	
COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL	REPASSO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (R\$)	VALOR DO OF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R\$)	
PRETA	DIESEL	INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT			
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO SEM OBSERVAÇÕES					

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

2000	Categoria	PARTICULAR
	Cor	PRETA
	Motor	552616748522606
	Capacidade Máxima de Carga	1.0
	Peso Bruto Total	2.87
	Capacidade Máxima de Tração	3.27
	Eixos	
	Local	CENTRALINA
	Data de Emissão	25/02/2026

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 241948

08/05/2026

15:20

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 213.635

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2018

PLACA: QPX6B42

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Pablo Henrrico Ramalho e Silva

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS GO ITUMBIARA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.