



Identificação

Contratante:	Viviane Pereira Alves	Placa:	RE1D91
Veículo:	VW/T CROSS HL TSI AE	KM:	125024



Dados do Veículo

RENAVAM:	1246680359
Nº do Chassi(BIN Estadual):	9BWB6BF7M4026433
Nº do Chassi:	9BWB6BF7M4026433
Nº do Motor(BIN Estadual):	CWL088603
Nº do Motor:	CWL088603
Carroceria:	Passageiro
Ano Fabr./Modelo:	2020/2021
Cilindrada:	1395
Espécie:	Passageiro
Potência:	150
Nº Caixa Câmbio:	Não informado

Parecer dos Itens e Histórico

Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	

Observações

O veículo apresenta inconformidade apenas no sistema de iluminação DRL (luz diurna) dianteiro do lado direito, que se encontra inoperante. Os demais itens avaliados estão em conformidade com os padrões esperados, não sendo constatadas outras irregularidades aparentes no momento da inspeção.


Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a EXATA VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da EXATA VISTORIA, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, Viviane Pereira Alves declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



Análise da Estrutura

01 - Painel Dianteiro Inferior	Original
02 - Painel Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painel Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painel Corta Fogo	Original





Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD

Pintura Original

Porta Dianteira LD


Pintura Original

Porta Traseira LD

Pintura Original

Lateral Traseira LD

Pintura Original



Capô

Pintura Original

Teto

Pintura Original

Tampa Traseira

Pintura Original

Lateral Dianteira LE

Pintura Original

Porta Dianteira Esquerda

Pintura Original

Porta Traseira Esquerda

Pintura Original


Lateral Traseira LE

Pintura Original



Fotos


Motor:



Extra:



Extra:



Vidros laterais
lado direito:



Vidros laterais
lado esquerdo:



Vidro traseiro:



Extra:



Ferramentas
do estepe:



Ferramentas
do estepe:



Roda dianteira
LD:





Fotos


Roda traseira
LD:



Roda traseira
LE:



Roda traseira
LE:



Lateral
Esquerda:



Dianteira:



Lateral Direita:




Lateral Direita:



Traseira:



Lateral
Esquerda:




Gravação de
Chassi nos
Vidros:






Fotos


Gravação de Chassi nos Vidros:




Gravação de Chassi nos Vidros:



Gravação de Chassi nos Vidros:



Gravação de Chassi nos Vidros:



Gravação de Chassi nos Vidros:



Vidro do para-brisa:



Qr code:



Placa:





APROVADO

Nº: 98640

EMISSÃO: 17-04-2026 14:31:18

Fotos


Qr code:



Placa:



Compartimento do motor:



Compartimento do motor:



Chassi:



Etiqueta ETA:



Etiqueta ETA:



Painel de instrumentos:





Fotos

Volante:



Hodômetro:




Painel de instrumentos motor desligado:




Painel de instrumentos motor ligado:



Banco dianteiro:



Banco traseiro:



Assinaturas

LUIZ OTÁVIO FERNANDES FILHO
Vistoriador

LUIZ OTÁVIO FERNANDES FILHO
Auxiliar Conferente

EXATA VISTORIA

CNPJ: 51107263000135

Av. Cel. José Teófilo Carneiro, 1710. - CEP: 38401344 - Uberlândia - MG

E-mail: exactvistoria@gmail.com - Telefone: 34984029280



Pacote Veicular Completo



PLACA - REI1D91

17/04/2026 14:18
Protocolo Nº: 62518354

Roubo/Furto
Negativo

Ind. Sinistro
Negativo

Gravame
Negativo

Renajud
Negativo

Leilão
Negativo

Leilão Simples
Negativo

Dados do Veículo

PLACA:
REI1D91

RENAVAM:
1246680359

MUNICÍPIO/UF:
Uberlandia / MG

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:
005

MARCA/MODELO:
VW/T CROSS HL TSI AE

COR:
Branca

TIPO DE VEÍCULO:
Automóvel

ESPÉCIE DE VEÍCULO:
Passageiro

ANO FAB./MODELO:
2020/2021

COMBUSTÍVEL:
Álcool/gasolina

CHASSI:
9BWBj6BF7M4026433

PROCEDÊNCIA:
1

CATEGORIA:
Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:
Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
21/08/2025

SITUAÇÃO CHASSI:
Normal

MOTOR:
CWL088603

CAIXA DE CÂMBIO:
Não informado

POTÊNCIA:
150

CILINDRADAS:
1395

CAPACIDADE DE CARGA:
00000

TIPO DE CARROCERIA:
Passageiro

Nº DE EIXOS:
02

EIXO TRASEIRO:
Não informado

EIXO AUXILIAR:
Não informado

CARROCERIA:
Não informado

CMT:
0,0002

PBT:
0,0174

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:
Viviane Pereira Alves

Nº DO DOCUMENTO:
4183243602

TIPO DE DOCUMENTO:
2

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:
Não Informado



CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:

Não informado

ANO LICENCIAMENTO:

Não informado

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:

Não existe débito.

VALOR LICENC.:

R\$ 0,00

IPVA:

Não informado

VALOR IPVA:

R\$ 0,00

MULTAS:

Existe débito de multas.

VALOR MULTAS:

R\$ 0,00

DPVAT:

Não informado

VALOR DPVAT:

R\$ 0,00

Restrições

O veículo informado não possui restrições.

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

CHASSI:

9BWB6BF7M4026433

MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN / T-CROSS HL
TSI AE**ANO FAB./ANO MODELO:**

2020 / 2021

COMBUSTÍVEL:

Não informado



Informações Técnicas

FABRICANTE: Volkswagen	TIPO CARROCERIA: Não informado	MOTOR: 1.4
TIPO DE MOTOR: Não informado	TRAÇÃO: Não informado	TIPO DE FREIO: Não informado
TRANSMISSÃO: Não informado	PORTAS: Não informado	COMPRIMENTO: Não informado
PESO BRUTO: Não informado	QUANT. DE EIXOS: Não informado	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: Não informado
Nº DE IRREGULARIDADES: Marca/modelo/ano identificados	CÓD. DE IRREGULARIDADE: Não informado	VERIFICAÇÃO SERIAL: Ok
VERSÃO: Hi si ae	DÍGITO VERIFICADOR: Ok	

Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO: BRASIL	MÊS DE PRODUÇÃO: Não informado	REGIÃO GEOGRÁFICA: Brasil / paraguai / colombia / uruguai
PAÍS: Brasil	CONCLUSÃO: Completa	CLASSIFICAÇÃO: Nacional

Informações de Gravame

Não há registro de Gravame para o veículo pesquisado.

Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE: 005508-5	VALOR FIPE: R\$ 109.640,00	COMBUSTÍVEL: Alcool / gasolina
ANO MODELO: 2020	MODELO: VOLKSWAGEN/T CROSS HIGHLINE AE	

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).



Leilão Simples

Não há registro de Leilão Simples para o veículo pesquisado.

Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.