

Vistoria - 249513

 23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835
 COR: PRATA
 ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:


Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições:Análise em âmbito nacional.



Informações Técnicas:Dados analisados e inseridos no sistema.



Apontamentos principais:

 Nada Consta

☒ Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas


Torres

Travess

Vidros

Chass

Motor



Apontamentos de lataria:

● Nada Consta

☒ Possui Apontamento

Nada Consta (10)

Recuperado (0)

Repintura (2)

Reparado (0)

Avariado (0)

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO		Situação Chassi: NORMAL		Chassi: 9882261N5MKD56253		Marca/Modelo: FIAT TORO ENDURANCE ATD4		Motor: 552616749050335		Cor: PRATA									
Cambio: *****		Cilindradas: *****		Carroceria: *****		Especie: *****		Ano Produção: 2020		Ano Modelo: 2021		Renavam: 01245475859		Combustivel: DIESEL		Placa: RGB2D01		Potência Motor: ****	
Cap. de Passageiros: ****		Cap. de Carga: ****		Procedência: ****		Nra. Eixos: ****		C.M.T.: ****		Montagem: ****		Cidade da Placa: UBERABA		Estado da Placa: MG					
Comunicação de Vendas: ****		Data de Vendas: *****		Data de Licenciamento: *****		Data Emissão CRLV: *****		Data Emissão CRLV: *****		Proprietário Atual: MARIA CAROLINA REZENDE									

Itens consultados e restrições - Realizado em 23/06/2026 - 15:48

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Repintura
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Repintura

Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô




Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100% Class A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Insultar Placa Veicular	
Informados	
Numero de Série QR Code:	191020009876314
Placa	RGB2D01
Informados	
Placa	RGB2D01
Numero de Série do QR Code	191020009876314
Estado de Estampagem	MG
Localidade de Estampagem	ARAXÁ
Localidade da Placa	TRASEIRA
Atividade da Placa	ATIVA
Validade da Estampagem	27/11/2020 08:29:11
Validade da Licitação	DETRAN - MG
Informante	
CPF	06.947.565/0005-90
Razão Social	BILANK'S INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. ME

VIO 1

Informados	
CPF	35.572.223/0001-08
Razão Social	ESTAMPADORA ARAXÁ LTDA
Estado	MG
Informados	
Placa	RGB2D01
Estado	56253
Localidade	MG
Localidade da Placa	UBERABA
Validade da Estampagem	FIAT/TORO ENDURANCE ATD4
Validade da Licitação	
Informante	
CPF	2020
Razão Social	2021
Estado	PRATA

Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

ESTADO: MG CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL		CATEGORIA PARTICULAR		CAPACIDADE 1.0	
CÓDIGO RENAVAM 01245475859		POTÊNCIA/CILINDRADA 170CV/1950		PESO BRUTO TOTAL 2.86	
PLACA RGB2D01	EXERCÍCIO 2026	MOTOR 552616749050335	CMT 3.26	ENCOS 2	LOTIÇÃO 05P
ANO FABRICAÇÃO 2020	ANO MODELO 2021	CARROÇERIA ABERTA/CABINE DUPLA			
NÚMERO DO CRV 264631495812		NOME MARIA CAROLINA REZENDE			
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 58562696825		CPF/CNPJ 702.028.026-98			
MARCA / MODELO / VERSÃO FIAT/TORO ENDURANCE ATD4		LOCAL UBERABA MG			
ESPECIE/TIPO ESPECIAL CAMINHONETE		DATA 18/02/2026			
PLACA ANTERIOR / UF *****		ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN			
CHASSI 9882261N5MKD56253		DADOS DO SEGURO DPVAT			
COR PREDOMINANTE PRATA		CAT. TARIF. DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO			
COMBUSTÍVEL DIESEL		REFAPSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$) CUSTO DO BILHETE (R\$) CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)			
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO		REFAPSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$) VALOR DO IGP (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)			

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

CRLV Digital SENATRAN	
Código de Segurança do CLA	58562696825
Número do CRV	264631495812
UF	MG
Renavam	01245475859
RNTRC	
Exercício	2026
Nome	MARIA CAROLINA REZENDE
CPF/CNPJ	70202802698
Placa	RGB2D01
Chassi	9882261N5MKD56253

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 249513

23/06/2026

18:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 115.835
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RGB2D01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905

Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Arthur Francisco de Paula

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERABA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.