

Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BRB33BE6M2027927	Marca/Modelo: TOYOTA COROLLA XEI 20	Motor: AA29224	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2020	Ano Modelo: 2021	Renavam: 01227736450	Potência Motor: ****
Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: RBM2H60	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	Data de Vendas: ****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: EUCIMAR RODRIGUES DA SILVA

Itens consultados e restrições - Realizado em 15/06/2026 -14:27

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


100%

Class

A




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	RBM2H60
Número de Série do QR Code	200201013279419
UF de Estampagem	GO
Município de Estampagem	ITUMBIARA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	27/04/2020 13:26:39
Responsável pela Lacração	DETRAN - GO
Fabricante	
CNPJ	09.132.130/0001-52
Razão Social	UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE

VIO 1

CNPJ	09.295.507/0001-94
Razão Social	RODRIGO HONORIO SILVA
UF	GO
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RBM2H60
Chassi final	27927
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA XEI 20
Ano Fabricação	2020
Ano Modelo	2021
Cor	CINZA

Vistoria - 248045

15/06/2026

15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL	
CÓDIGO RENAVAM 01227736450	QR CODE
PLACA RBM2H60	EXERCÍCIO 2026
ANO FABRICAÇÃO 2020	ANO MODELO 2021
NÚMERO DO CRV 264717946677	
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLÁ 90569401116	CAT ***
MARCA / MODELO / VERSÃO TOYOTA / COROLLA XEI 20	
ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL	
PLACA ANTERIOR / UR ***** / **	CHASSI 9BRB33BEGM2027927
COM PRECEDENTE CINZA	COMBUSTÍVEL ALCOOL / GASOLINA
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO SEM OBSERVAÇÕES	

PARTICULAR		CAPACIDADE	
POTÊNCIA/LINDEADA 177CV/1987	PESO BRUTO TOTAL 1.83		
MOTOR AA29224	CMV 1.83	TRMS 2	LOTAÇÃO 05P
CATEGORIA NÃO APLICÁVEL			
NOME EUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	CPF / CNPJ 847.163.716-20		
LOCAL UBERLÂNDIA - MG	DATA 14/05/2026		

DADOS DO SEGURO DPVAT			
CAT. TARIF.	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO	
		☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO	
REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$)	CUSTO DO BRANTE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)	
REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)	VALOR DO ICF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGU PELO SEGURO (R\$)	

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de segurança do CLÁ	90569401116
Número do CRV	264717946677
UF	UF
MG	MG
Renavam	01227736450
RNTRC	RNTRC
Exercício	2026
Nome	EUCIMAR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ	84716371620
Placa	RBM2H60
Chassi	9BRB33BEGM2027927
Espécie	

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 248045

 15/06/2026 15:05

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 85.743

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RBM2H60

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11