



Dados do Cliente/Interessado

Nome: ISABELLA DE OLIVEIRA EL BIRANI

CPF/CNPJ: 072.867.906-09

Telefone:

E-mail:



Dados do Veículo

Marca:	HYUNDAI	Modelo:	CRETA 16A ACTION
Ano Fab. / Modelo:	2022 / 2023	Cor:	BRANCA
Placa:	SHD2H65	Município:	UBERABA-MG
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	KM:	90.842

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9BHGA811BPP285293	9BHGA811BPP285293	9BHGA811BPP285293	✓
Motor	F4FGNU245232	F4FGNU245232	F4FGNU245232	✓
Câmbio	RANXF2505888		RANXF2505888	



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 420 - AUSENTE - NÃO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS FABRICADO A PARTIR DE 1999

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO

✓ 510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG



CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA EM CONFORMIDADE

8 - CRLV/CRV

✓ 801 - APROVADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

9.2 - QUILOMETRAGEM

✓ 920 - A QUILOMETRAGEM INFORMADA SE REFERE A REGISTRADA NO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG



CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

LATERAL DIREITA



CINTO DE SEGURANÇA



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



LATERAL ESQUERDA



CARROCERIA



CARROCERIA



CARROCERIA



LATERAL ESQUERDA




DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

TRASEIRA 45°



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



HODÔMETRO



CRLV



QR CODE/LACRE



ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)




PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO



PLACA TRASEIRA



LONGARINA D.D



LONGARINA D.E



ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

LONGARINA T.D



LONGARINA T.D



LONGARINA T.D



LONGARINA T.E



INFERIOR - TRASEIRA



INFERIOR - TRASEIRA



INFERIOR - TRASEIRA



INFERIOR - TRASEIRA



PAINEL CHAVE VIRADA




PAINEL LIGADO



PARA-BRISA



TORRE AMORTECEDOR DD



ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

TORRE AMORTECEDOR D.E



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO




DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO




MACACO/CHAVE RDS/TRIÂNGULO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL TZ / JUNÇÃO ASSOALHO



ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES


CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

PAINEL TZ / JUNÇÃO ASSOALHO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO



ESTEPE



CAIXA DE AR LD



CAIXA DE AR L.E




PAINEL TZ INFERIOR



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



PARALAMA INTERNO



ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

PARALAMA INTERNO



COMPARTIMENTO MOTOR



VIO-CRLV

Código de Segurança do CLA	15040853905
Número do CRLV	233637275295
UF	MG
Renavam	01339088765
RNTRE	
Exercício	2026
Nome	ISABELLA DE OLIVEIRA EL BIRANI
CNPJ/CNPJ	07286790609
Placa	SHD2H65
Chassi	9BHCAB11BP285293
Espécie	PASSAGEIRO
Tipo	AUTOMÓVEL


ESCAPAMENTO



PLACA DIANTEIRA



● Análise de pintura



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador



ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: SHD2H65



DATA DA PESQUISA: 17/06/2026



14:22:08



DATA DA IMPRESSÃO: 17/06/2026



15:18:55



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2022**
MARCA / MODELO: **HYUNDAI/CRETA 16A ACTION**
COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **AUTOMOVEL**

ANO MODELO: **2023**
COR: **BRANCA**
ESPÉCIE: **PASSAGEIRO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1591	POTÊNCIA:	130
CAPAC. DE CARGA:	0	CMT/PBT:	234/179
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	18/04/2026	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	UBERABA-MG	RENAVAM:	1339098765
CHASSI:	9BHGA811BPP285293	SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	RANXF2505888	Nº MOTOR:	F4FGNU245232
------------------	---------------------	-----------	---------------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	RANXF2505888	Nº MOTOR:	F4FGNU245232
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:	ISABELLA DE OLIVEIRA EL BIRANI
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	SHD2H65	CHASSI:	9BHGA811BPP285293
MARCA/MODELO:	HYUNDAI/CRETA 16A ACTION	ANO FAB/MODELO:	2022/2023
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Automovel	ESPÉCIE:	Passageiro
MUNICÍPIO / UF:	UBERABA / MG	UF ORIGEM:	MG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	F4FGNU245232	POTÊNCIA:	130
CAMBIO:	RANXF2505888	CAP. MAX. TRAÇÃO:	234.0
CILINDRADAS:	1591	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	179.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	0.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
---------------	-----	----------------	-----

RENAINF (MULTAS): NÃO

RECALL: NÃO

RENAJUD: NÃO

INDICADOR ALARME: NÃO

INDICADOR LEILÃO: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.