

Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições:Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas:Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 1/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 1/12 B Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta (11) Recuperado (1) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BD341ATZRY922328	Marca/Modelo: FIAT MOBI TREKKING 10MT	Motor: 463531704954946	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024	Renavam: 01365640342	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: SIY8J80	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ANDREZA K C S SOARES			

Itens consultados e restrições - Realizado em 18/05/2026 -13:27

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta Recuperado Reparado Repintado Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituido
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Recuperado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br


Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class **A**





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série QR Code:	230905077619532
Placa:	SIY8J80
Dados da Estampagem	
Placa	SIY8J80
Número de Série do QR Code	230905077619532
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	BELO HORIZONTE
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	23/10/2023 13:14:42
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SIY8J80
Chassi final	22328
UF Jurisdicção	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	FIAT/MOBI TREKING 10MT
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024
Cor	BRANCA
Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.	

Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL CÓDIGO RENAVAM: 01365640342 PLACA: SIY8J80 ANO FABRICAÇÃO: 2023 ANO MODELO: 2024 NÚMERO DO CRLV: 254378702363		QR CODE
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CRLV: 00749864204 MARCA / MODELO / VERSÃO: FIAT / MOBI TREKKING 1.0MT ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL PLACA ANTERIOR / UF: ***** / ** COR PREDOMINANTE: BRANCA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA		CATEGORIA: PARTICULAR POTÊNCIA/CLASSE: 74CV/999 MOTOR: 463531704954946 CAPACIDADE: 1.36 EIXOS: 2 LOTAÇÃO: 05P CARROTERIA: NÃO APLICÁVEL NOME: ANDREZA K C S SOARES CPF / CNP: 032.423.673-59 LOCAL: UBERLÂNDIA MG DATA: 09/06/2025 ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TAIBF: * DATA DE QUITAÇÃO: * PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): * CUSTO DO BILHETE (R\$): * CUSTO FIANÇA DO SEGURO (R\$): * REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$): * VALOR DO R\$ (R\$): * VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): *		INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Cilindradas	999
Categoria	PARTICULAR
Cor	BRANCA
Motor	463531704954946
Capacidade Máxima de Carga	0.0
Peso Bruto Total	1.36
Capacidade Máxima de Tração	1.76
Eixos	2
Local	UBERLÂNDIA
Data de Emissão	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br


Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Vistoria - 243295

18/05/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 77.610

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIY8J80

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: BYD Uberlândia (Dealer)

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

