

Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 2/12 B Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (10) Recuperado (0) Repintura (2) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HGN5870SK400919	Marca/Modelo: HONDA CITY HATCH EXL	Motor: L15C65228038	Cor: AZUL	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2025	Renavam: 01416241547	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: TDC2H82	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: MARCUS VINNICIUS S FIDELIS			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class

B




Visão Superior



Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Repintura
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Repintura
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita




Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados da Estampagem

Placa	TDC2H82
Número de Série do QR Code	241126096213708
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	25/11/2024 13:25:39
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

VIO 1

Dados Atuais do Veículo

UF	MG
Placa Atual	TDC2H82
Chassi final	00919
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	HONDA/CITY HATCH EXL
Ano Fabricação	2024
Ano Modelo	2025
Cor	AZUL

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o

Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01416241547

PLACA: TDC2H82

EXERCÍCIO: 2025

ANO FABRICAÇÃO: 2024

ANO MODELO: 2025

NÚMERO DO CRV: 244204558798

VALIDADE: 09/02/2025

VALIDAR ESTE CÓDIGO COM APP VDA

CODIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 56633564461

CAT: ***

MARCA / MODELO / VERSÃO: HONDA / CITY / HATCH EXL

ESPECIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / FUP: 938GN5870SK400919

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

REPOZICIONAMENTO DO VEÍCULO: OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

CATEGORIA: PARTICULAR

POTENCIA/CLASSE: 126CV/1498

POT. BRUTO TOTAL: 1.61

MOTOR: L15C6-5228038

CMT: 1.61

BIOS: *

LOTIFICAÇÃO: 05P

NEO APLICAVEL: NÃO APLICAVEL

NOME: MARCUS VINNICIUS S FIDELIS

CPF / CNPJ: 014.658.696-46

LOCAL: UBERLÂNDIA MG

DATA: 09/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TÁB.: *

DATA DE QUITAÇÃO: *

PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPARO OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): *

CUSTO DO BILHETE (R\$): *

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): *


REPARO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$): *

VALOR DO ICF (R\$): *

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

SENATRA

Código de Segurança do CLA: 56633564461

Número do CRV: 244204558798

UF: MG

Renavam: 01416241547

RNTRC: *

Exercício: 2025

Nome: MARCUS VINNICIUS S FIDELIS

CPF/CNPJ: *

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 116446

25/02/2026

12:07

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.937

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDC2H82

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Átila da Silva Soares

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

