

Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (12) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BD363A31NYZ09564	Marca/Modelo: FIAT PULSE IMPETUS TF200	Motor: 463479590089672	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2021	Ano Produção: 2022	Renavam: 01289794852	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERLANDIA
Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: RODRIGO MONCAIO DE CASTRO	

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.




Pintura e Lataria
100% Class **A**



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class **A**





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	RTS8C82
Número de Série do QR Code	220111050731423
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	15/02/2022 15:09:05
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	28.959.098/0001-28
Razão Social	CONTINENTAL PLACAS LTDA

VIO 1

CNPJ	14.580.339/0001-19
Razão Social	AUTO PLACAS UBERLÂNDIA LTDA - ME
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RTS8C82
Chassi final	09564
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	FIAT/PULSE IMPETUS TF200
Ano Fabricação	2021
Ano Modelo	2022
Cor	CINZA

Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CERTIFICADO DE REGISTRO E EXCENCIONAMENTO DE VEICULO - DIGITAL

CATEGORIA: PARTICULAR
CAPACIDADE: 0.4
POTENCIA/CLASSE: 130CV/999
PESO BRUTO TOTAL: 1.63
MOTOR: 453479590089672
CIN: 2.03
SISTEMA: 2
LITRAGEM: 05P


PLACA: RTS8C82
EXERCICIO: 2025
ANO FABRICAÇÃO: 2021
ANO DE VENDA: 2022
NUMERO DO CRLV: 243985443769

CODIGO DE SEGURANCA DO CRLV: 09247016091
MARCA E MODELO: FIAT
FIAT/PULSE IMPETUS TP200
MISTO CAMIONETA
PLACA ANTICIPAÇÃO: 9BD363A31NYZ09564
CINZA ALCOOL/GASOLINA

LOCAL: UBERLANDIA, MG
DATA: 12/04/2025

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TABELA: DATA DE COTAÇÃO: PAGAMENTO: COTA ÚNICA: PARCELADO
INSS: OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS)
CUSTO SEGURO DO SEGURO DPVAT
INSS: OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DNT)
VALOR DO XP (R\$)
VALOR TOTAL A SER PAGADO (R\$)

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CRLV	09247016091
Número do CRV	243985443769
UF	MG
Renavam	01289794852
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	RODRIGO MONCAIO DE CASTRO
CPF/CNPJ	00419484671
Placa	RTS8C82
Chassi	9BD363A31NYZ09564
Espécie	

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 237084

06/04/2026

10:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.711

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTS8C82

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11