

Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYV4193

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

100%

Class


A

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado




Reparado




Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo sem
restrições



Sem informações de
multas



Sem informações
roubo/furto



Sem Acionamento de
Seguradora

Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY4193

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

8AJBA3FS4R0366197

Marca/Modelo

I TOYOTA HILUX SWSRXA4RD

Motor

1GD5578615

Cor:

PRETA

Cambio:

Cilindradas:

2755

Carroceria:

Especie:

UTILITARIO

Ano Produção:

2024

Ano Produção:

2024

Renavam:

01396340812

Combustivel:

DIESEL

Placa:

SY4193

Potência Motor:

204

Cap. de Passageiros:

7

Cap. de Carga:

275

Procedência:

IMPORTADO

Nra. Eixos:

C.M.T:

575

Montagem:

Cidade da Placa:

PATROCINIO / MG

Cidade da Placa:

Comunicação de Vendas - Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:

MARCOS CEZAR MIAKI



Itens consultados e restrições

👁	Item	Status	👁	Item	Status
👁	Restrição 1:	Nada Consta	👁	DER:	Não verificado
👁	Restrição 2:	Nada Consta	👁	DERSA:	Não verificado
👁	Restrição 3:	Nada Consta	👁	DETRAN:	Não verificado
👁	Restrição 4:	Nada Consta	👁	IPVA:	Não verificado
👁	Outras Restrições	Nada Consta	👁	Leilão:	Nada Consta
👁	DPVAT:	Não verificado	👁	Indício de Sinistro:	Nada Consta
👁	Licenciamento:	Não verificado	👁	Histórico de Roubo e Furto:	Não verificado
👁	Multas:	Não verificado	👁	Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYV4193

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY4I93

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados da Estampagem	
Placa	SY4I93
Número de Série do QR Code	240511087708244
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATROCÍNIO
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	08/07/2024 17:09:58
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	28.959.098/0001-28
Razão Social	CONTINENTAL PLACAS LTDA
Estampador	

VIO 1

Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SY4I93
Chassi final	66197
UF Jurisdicção	MG
Município	PATROCÍNIO
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SWSPX44RD
Ano Fabricação	2024
Ano Modelo	2024
Cor	PRETA

Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY4193

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMT9@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



CRLV

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01396340812
PLACA: SY4193
ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2024
NUMERO DO CRLV: 244075464180

VEICULO: I/TOYOTA HILUX SWRXXA4RD
ESPECIE / TIPO: MISTO UTILITARIO

PLACA ANTERIOR / UF: SAJBA3FS4R0366197
COR PRINCIPAL: PRETA
COMBUSTIVEL: DIESEL

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TABEI: 05
DATA DE OUTRAGIO: 09/02/2025

REPAROS OBRIGATORIOS AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (RNT)

VALOR DO ICV (R\$): 0,57
VALOR DO IPI (R\$): 2,75
VALOR DO IPI (R\$): 5,75
VALOR DO IPI (R\$): 2
VALOR DO IPI (R\$): 0,79

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

REPAROS OBRIGATORIOS AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (RNT)

VALOR DO ICV (R\$): 0,57
VALOR DO IPI (R\$): 2,75
VALOR DO IPI (R\$): 5,75
VALOR DO IPI (R\$): 2
VALOR DO IPI (R\$): 0,79

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

15:30

Detalhamento

Código de Segurança do CLA: 67167610430

Número do CRLV: 244075464180

UF: MG

Renavam: 01396340812

RNTRC: 244075464180

Exercício: 2025

Nome: MARCOS CEZAR MIAKI

Cpf/CNPJ: 84906260659

Placa: SY4193

Chassi: 8AJBA3FS4R0366197

Especie: MISTO

Tipo: UTILITARIO

Assoalho com Painel Traseiro





Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY4193


Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Pintura e Lataria

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado


Repintado

Avariado

Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta



Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYY4193

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1





Imagem Adicional 2



Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY4193


Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



👁	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

👁	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY4193

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 113222



19/11/2025



16:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.492

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY4193

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: Osaka Uberlândia João Naves

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.