

Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (12) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3FS6N0317304	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	Motor: 1GD5171240	Cor: PRATA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Modelo: 2022
Renavam: 01300113003	Combustivel: DIESEL	Placa: RUI6C35	Potência Motor: ***	Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***
Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: VERA LUCIA DAVI SOUSA

Itens consultados e restrições - Realizado em 22/05/2026 - 10:12

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	RUI6C35
Número de Série do QR Code	220205051602036
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	06/06/2022 17:55:08
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	24.893.306/0001-82
Razão Social	JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE

VIO 1

CNPJ	35.366.466/0001-90
Razão Social	A. MERCOSUL PLACAS UBERLANDIA LTDA - ME
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RUI6C35
Chassi final	17304
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SW/SRX44FD
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2022

Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens


O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CÓDIGO RENAVAM 01300113003		QR CODE
PLACA RUI6C35	EXERCÍCIO 2024	
ANO FABRICAÇÃO 2022	ANO/MODELO 2022	
NÚMERO DO CRV 223446271023		
VÁLIDE ATÉ: 05/05/2026 (sem app 150)		
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 51446336881		CAT ***
MARCA / MODELO / VERSÃO I / TOYOTA HILUX SWSRXA4FD		
ESPÉCIE / TIPO MISTO UTILITÁRIO		
PLACA ANTERIOR / UP *****		CHASSI 8AJBA3FS6N0317304
COR PREDOMINANTE PRATA	COMBUSTÍVEL DIESEL	
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO SEM OBSERVAÇÕES		

CATEGORIA PARTICULAR	0.57
POTÊNCIA/CILINDRADA 204CV/2755	PESO BRUTO TOTAL 2.75
MOTOR 1GD5171240	CMT 5.75
	EXOS 2
	LOTAÇÃO 07P
TIPO CARROCEIRA	
TIPO JIPE	
VERA LUCIA DAVI SOUSA	
CPF / CNPJ 191.773.566-91	DATA 24/03/2024
LOCAL UBERLÂNDIA MG	
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN	
DADOS DO SEGURO DPVAT	
CAT. TARIF.	DATA DE QUITAÇÃO
REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)
REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)	VALOR DO ICF (R\$)
	VALOR TOTAL A SER PAGAO PELO SEGURO (R\$)
INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT	


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	51446336881
Número do CRV	223446271023
UF	MG
Renavam	01300113003
RNTRC	
Exercício	2024
Nome	VERA LUCIA DAVI SOUSA
CPF/CNPJ	19177356691
Placa	RUI6C35
Chassi	8AJBA3FS6N0317304
Espécie	

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 244101

28/05/2026

15:24

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 60.364

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUI6C35

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.