

Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema



O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

 Estrutura Itens: 0/39  Ruim Regular Bom Ótimo A	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
 Pintura/Lataria Itens: 0/12  Ruim Regular Bom Ótimo A	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BD281AKHSYF52158	Marca/Modelo: FIAT STRADA FREEDOM CS13	Motor: 463555778932635	Cor: CINZA			
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2025	Renavam: 01414891447	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: TCR3A08
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: PARACATU	
Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas ****	Data de Vendas *****	Data de Licenciamento *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****			
Proprietário Atual: IDELFONSO FERREIRA NETO								

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: IPVA, Consta débito
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralama Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	TCR3A08
Número de Série do QR Code	240730090147962
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PARACATU
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	04/10/2024 14:13:19
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	31.862.656/0001-47
Razão Social	SP BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE

VIO 1

CNPJ	11178.390/0001-00
Razão Social	COMERCIO DE PLACAS PARACATU LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veiculo	
Placa Atual	TCR3A08
Chassi final	52158
UF Jurisdição	MG
Município	PARACATU
Marca/Modelo	FIAT/STRADA FREEDOM CS13
Ano Fabricação	2024
Ano Modelo	2025
Cor	CINZA

Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 38.096
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DO TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRAFEGO - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL

EXERCIÇO 01414891447
PLACA TCR3A08
ANO FABRICAÇÃO 2024
ANO RENOVADO 2024
TRANSPORTES 244159385010

CODIGO RENAVAM 01414891447
EXERCIÇO 01414891447
PLACA TCR3A08
ANO FABRICAÇÃO 2024
ANO RENOVADO 2024
TRANSPORTES 244159385010


CODIGO DE SEGURANÇA DO CRLV ***
63468281086
MARCA/MODELO/VERSÃO FIAT/STRADA FREEDOM CS13
CARGA CAMINHONETE
PLACA ANTERIOR / UF *****/SP
9BD281AKHSYF52158
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA
CINZA

CATEGORIA PARTICULAR
POTENCIA/CLASSE/NOVA 107CV/1332
MOTOR 463555778932635
CARROCERIA ABERTA
NOME IDELFONSO FERREIRA NETO
CPF / CNPJ 534.528.606-04
LOCAL PARACATU MG
DATA 07/10/2024

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF DATA DE OUTUBRO PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO
REPAPE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) CUSTO DO BURETE (R\$) CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)
REPAPE OBRIGATORIO AO DESPESAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO (R\$) VALOR DO ICF (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R\$)

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Código de Segurança do CRLV 63468281086
Número do CRV 244159385010
UF MG
Renavam 01414891447
RNTRC
Exercício 2024
Nome IDELFONSO FERREIRA NETO
CPF/CNPJ 53452860604
Placa TCR3A08
Chassi 9BD281AKHSYF52158
Espécie

Assolho com Paineis Traseiros



Vistoria - 236173

30/03/2026

10:32

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 38.096

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCR3A08

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.