

Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3FS1N0316819	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	Motor: 1GD5164947	Cor: PRETA				
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Produção: 2022	Renavam: 01304485851	Combustivel: DIESEL	Placa: BPQ7A11	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: MONTE CARMELO	Estado da Placa: MG		
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ANA PAULA DE SOUZA CUNHA LAMBERT				

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	BPQ/A11
Número de Série do QR Code	220698057189360
UF de Estampagem	SP
Município de Estampagem	RIBEIRAO PRETO
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	13/07/2022 08:57:32
Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR
Fabricante	
CNPJ	04.087.070/0001-80
Razão Social	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VIO 1

CNPJ	11.974.068/0001-98
Razão Social	EMPLAK JA - COMERCIO DE PLACAS LTDA
UF	SP
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	BPQ7A11
Chassi final	16819
UF Jurisdição	MG
Município	MONTE CARMELO
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SW/SRX44FD
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2022
Cor	PRETA

Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL	
CÓDIGO RENAVAM 01304485851	USURARIO BPQ7A11
PLACA BPQ7A11	ANO FABRICAÇÃO 2022
ANO FABRICAÇÃO 2022	ANO MODELO 2022
NÚMERO DO CRV 233689215790	
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 87155951132	CAT ***
MARCA / MODELO / VERSÃO I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	
ESPECÍFICO / TIPO MISTO UTILITARIO	
PLACA ANTERIOR / U.P. *****/**	CHASSI 8AJBA3FS1N0316819
COR PREDOMINANTE PRETA	COMBUSTÍVEL DIESEL
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO	
SBM OBSERVAÇÕES	

PARTICULAR		CAPACIDADE
POTÊNCIA/CILINDRADA 204CV/2755		0,57
MOTOR 1GD5164947	CMT 5,75	2,75
CANOECEIRA JIPE	ENCL 2	07P
NOME ANA PAULA DE SOUZA CUNHA LAMBERTI		
CNPJ / CNIS 008.644.236-83		
LOCAL MONTE CARMELO MG		
DATA 12/04/2025		

DADOS DO SEGURO DPVAT			
CAT. TARIFF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO	
*	*	COTA ÚNICA	PARCELADO
REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BALETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)	
*	*	*	
REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)	VALOR DO ICV (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)	
*	*	*	

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

CRLV Digital	
Código de Segurança do CLA	87155951132
Número do CRV	233689215790
UF	MG
Renavam	01304485851
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	ANA PAULA DE SOUZA CUNHA LAMBERTI
CPF/CNPJ	00864423683
Placa	BPQ7A11
Chassi	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 237798

14/04/2026

13:50

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 74.277

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: BPQ7A11

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.