

Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura

Itens: 1/39

B

Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Longarinas Colunas **Painéis** Assoalhos Caixa de Rodas
 Torres Travessas Vidros Chassi Motor

Pintura/Lataria

Itens: 2/12

B

Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Nada Consta (10) **Recuperado (2)** Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93Y5SRZHLJ129414	Marca/Modelo: RENAULT SANDERO SIN16CVT	Motor: H4MG736Q092368	Cor: PRETA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2019	Ano Modelo: 2020
Renavam: 01218297171	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: QXG4J78			
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: ARAGUARI				
Estado da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: ANA TERESA BRITTO DA CRUZ					

Itens consultados e restrições - Realizado em 20/05/2026 -15:44

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Painel Traseiro: avariado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class

B




Visão Superior



Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Recuperado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Recuperado
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Ultrassom Teto




Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Avariado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	QXG4J78
Número de Série do QR Code	210620039517132
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	ARAGUARI
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	05/08/2021 09:01:39
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

CNPJ	06.947.565/0005-
CNPJ	33.455.742/0001-
96	

VIO 1



Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	QXG4J78
Chassi final	29414
UF Jurisdicção	MG
Município	ARAGUARI
Marca/Modelo	RENAULT/SANDERO SINI6CVT
Ano Fabricação	2019
Ano Modelo	2020
Cor	PRETA

Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01218297171

PLACA: QXG4J78

ANO FABRICAÇÃO: 2019

ANO VENCIMENTO: 2026

NUMERO DO CRV: 254426871379

TIPO DE VEICULO: PASSAGEIRO AUTOMOVEIS

TIPO DE VEICULO: ALCOOL/GASOLINA

PRETA

RENATA BRITTO DA CRUZ

CPF: 435.398.076-91

DATA: 14/02/2026

ARAGUARI - MG

ASSURADO TOTALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT: 1508/19 (DDMMYY)

VALOR DO IPTU (R\$): 1508/19 (DDMMYY)

VALOR TOTAL A SER PAGOS PELO SEGURO DPVAT

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	20764607473
Número do CRV	254426871379
UF	MG
Renavam	01218297171
RNTRC	
Exercício	2026
Nome	ANA TERESA BRITTO DA CRUZ
CPF/CNPJ	43539807691
Placa	QXG4J78
Chassi	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 243817

20/05/2026

18:33

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 111.477

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: QXG4J78

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: BYD Uberlândia (Dealer)

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

