

Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006  
COR: CINZA  
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar  
CNPJ: 62.507.212/0001-17  
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM  
Tel.: (27) 3072-8905



## Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

|                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DPVAT/IPVA<br>Licenciamento     |                            |  Veículo possui<br>multas |                                           |  Veículo não<br>ofertado em leilão  |  Veículo sem<br>restrições |
|  Sem Histórico de<br>Roubo/Furto |  Identificação<br>Veicular |                           |  Veículo sem indicio<br>de acidente Grave |  Sem Acionamento<br>de Seguradora |                                                                                                                 |


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



#### Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

#### Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


|            |           |         |           |                |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas   | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres     | Travessas | Vidros  | Chassi    | Motor          |



#### Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

#### Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

|                  |                |               |              |              |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (12) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006  
COR: CINZA  
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar  
CNPJ: 62.507.212/0001-17  
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM  
Tel.: (27) 3072-8905



### BIN Completa

|                                    |                            |                                 |                                   |                             |                                     |                              |                         |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Situação do Veículo:<br>CIRCULACAO | Situação Chassi:<br>NORMAL | Chassi:<br>LC0C76C40S0007792    | Marca/Modelo:<br>I BYD KING GL DM | Motor:<br>C24004917         | Cor:<br>CINZA                       | Cambio:<br>*****             | Cilindradas:<br>*****   |
| Carroceria:<br>*****               | Especie:<br>*****          | Ano Produção:<br>2024           | Ano Produção:<br>2025             | Renavam:<br>01409385865     | Combustivel:<br>GASOLINA / ELETRICO | Placa:<br>SSO9J13            | Potência Motor:<br>**** |
| Cap. de Passageiros:<br>****       | Cap. de Carga:<br>****     | Procedência:<br>****            | Nra. Eixos:<br>****               | C.M.T:<br>****              | Montagem:<br>****                   | Cidade da Placa:<br>BRASILIA | Cidade da Placa:<br>DF  |
| Comunicação de Vendas:<br>****     | Data de Vendas:<br>*****   | Data de Licenciamento:<br>***** | Data Emissão CRLV:<br>*****       | Data Emissão CRLV:<br>***** | Proprietário Atual:<br>*****        |                              |                         |

### Itens consultados e restrições

| Item           | Status      | Item                        | Status      |
|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Restrição:     | Nada Consta | Leilão:                     | Nada Consta |
| DPVAT:         | Nada Consta | Indício de Sinistro:        | Nada Consta |
| Licenciamento: | Nada Consta | Histórico de Roubo e Furto: | Nada Consta |
| Multas:        | Detectado   | Divergência n° Motor:       | Nada Consta |
| IPVA:          | Nada Consta |                             |             |

#### Resumo:

**Restrições:** Nada consta  
**Débitos:** Não consta débito  
**Estrutura:** Nada consta  
**Divergência n° Motor:** Nada Consta



Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



N° Chassi



N° Motor



Hodômetro



Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



#### Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

### Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


100%

Class

A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



| Item                          | Status      |
|-------------------------------|-------------|
| 2 Vidro Traseiro              | Nada Consta |
| 3 Teto                        | Nada Consta |
| 4 Vidro Dianteiro             | Nada Consta |
| 7 Capô                        | Nada Consta |
| 8 Paralama Esquerdo           | Nada Consta |
| 9 Vidro Motorista / E         | Nada Consta |
| 10 Porta Motorista            | Nada Consta |
| 11 Vidro Traseiro Motorista E | Nada Consta |
| 12 Porta Traseira / E         | Nada Consta |

| Item                     | Status      |
|--------------------------|-------------|
| 13 Paralama Traseiro / E | Nada Consta |
| 14 Tampa Traseira        | Nada Consta |
| 15 Paralama Traseiro / D | Nada Consta |
| 16 Vidro Traseiro / D    | Nada Consta |
| 17 Porta Traseira / D    | Nada Consta |
| 18 Vidro Passageiro / D  | Nada Consta |
| 19 Porta Passageiro / D  | Nada Consta |
| 20 Paralama Direito      | Nada Consta |



Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda





Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Avaliação de Pintura

### Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





### Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



| Item                           | Status      |
|--------------------------------|-------------|
| 1 Coluna Superior Direita      | Nada Consta |
| 2 Longarina Inferior Direita   | Nada Consta |
| 3 Painel Frontal               | Nada Consta |
| 4 Coluna Superior Esquerda     | Nada Consta |
| 5 Longarina Inferior Esquerda  | Nada Consta |
| 6 Coluna A Direita             | Nada Consta |
| 7 Coluna A Esquerda            | Nada Consta |
| 8 Coluna B Direita             | Nada Consta |
| 9 Coluna B Esquerda            | Nada Consta |
| 11 Coluna C Esquerda           | Nada Consta |
| 12 Coluna C Direita            | Nada Consta |
| 13 Painel Traseiro             | Nada Consta |
| 14 Painel Corta Fogo           | Nada Consta |
| 15 Longarina Traseira Direita  | Nada Consta |
| 16 Longarina Traseira Esquerda | Nada Consta |
| 17 Assoalho Traseiro           | Nada Consta |

| Item                                       | Status      |
|--------------------------------------------|-------------|
| 18 Assoalho Central Esquerdo               | Nada Consta |
| 19 Assoalho Central Direito                | Nada Consta |
| 20 Caixa de Roda Direita Dianteira         | Nada Consta |
| 21 Caixa de Roda Direita Traseira          | Nada Consta |
| 22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira        | Nada Consta |
| 23 Caixa de Roda Esquerda Traseira         | Nada Consta |
| 24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira  | Nada Consta |
| 25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira | Nada Consta |
| 26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira  | Nada Consta |
| 27 Torre do Amortecedor Direita Traseira   | Nada Consta |
| 28 Travessas de Reforço Dianteira Direita  | Nada Consta |
| 29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda | Nada Consta |
| 30 Travessas de Reforço Traseira Direita   | Nada Consta |
| 31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda  | Nada Consta |



Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

#### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006  
COR: CINZA  
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

#### Vistoria realizada por:

Auto Confiar  
CNPJ: 62.507.212/0001-17  
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM  
Tel.: (27) 3072-8905



## Vistoria de Veículo

### Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

|                                |                    |              |                                          |                |      |
|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|------|
| CNPJ                           | 08.977.766/0001-32 | Razão Social | HG COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | UF             | DF   |
| <b>Dados Atuais do Veículo</b> |                    |              |                                          |                |      |
| Placa Atual                    | SSO9J13            | Chassi final | 07792                                    | UF Jurisdição  | DF   |
| Município                      | BRASILIA           | Marca/Modelo | I/BYD KING GL DM                         | Ano Fabricação | 2024 |
| Ano Modelo                     | 2025               | Cor          | CINZA                                    |                |      |

VIO 1

VIO 1



Dados da Estampagem

|                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Placa                                                                                               | SSO9J13             |
| Número de Série do QR Code                                                                          | 240905093556432     |
| UF de Estampagem                                                                                    | DF                  |
| Município de Estampagem                                                                             | BRASILIA            |
| Tipo de Placa  | TRASEIRA            |
| Situação da Placa                                                                                   | ATIVA               |
| Data/hora da Estampagem                                                                             | 08/01/2025 10:53:05 |
| Responsável pela Lacração                                                                           | DETRAN - DF         |
| Fabricante                                                                                          |                     |
| CNPJ                                                                                                | 24.893.306/0001-82  |



Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

### Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

### Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Vistoria de Veículo


### Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Cilindradas                 | 1500       |
| Categoria                   | PARTICULAR |
| Cor                         | CINZA      |
| Motor                       | C24004917  |
| Capacidade Máxima de Carga  | 0.0        |
| Peso Bruto Total            | 1.91       |
| Capacidade Máxima de Tração | 1.91       |
| Eixos                       | 2          |
| Local                       | BRASILIA   |
| Data de Emissão             |            |

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 232012

04/03/2026

11:28

## Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 34.006

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SSO9J13

## Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



## Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ailton Donizeti de Paula

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO PINHEIRO

## Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.