

Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEL0F18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo com
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vidros

Chassi


Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (12)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (0)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

VEÍCULO PRECISA SER LAVADO POR BAIXO PARA VERIFICAÇÃO DO CHASSI



Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEL0F18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BG148MK0SC439212	Marca/Modelo: CHEVROLET S10 LTZ DD4A	Motor: LWNF250911100	Cor: PRATA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2025	Ano Produção: 2025	Renavam: 01439672030	Combustivel: DIESEL	Placa: TEL0F18	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: PAULO HUMBERTO DA COSTA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: BENEFICIO TRIBUTARIO, BENEFICIO TRIBUTARIO, BENEFICIO TRIBUTARIO
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta
Parecer Técnico: VEÍCULO PRECISA SER LAVADO POR BAIXO PARA VERIFICAÇÃO DO CHASSI

Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEL0F18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEL0F18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.




Pintura e Lataria
100% Class **A**



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17	Porta Traseira /D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19	Porta Passageiro /D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEL0F18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TELOF18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 35.159

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TELOF18

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta




ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Numero de Serie do QR Code	250211101210167
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	20/05/2025 15:02:30
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	28.959.098/0001-28
Razão Social	CONTINENTAL PLACAS LTDA

VIO 1

Razão Social	UBERLANDIA PLACAS DO MERCOSUL LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	TELOF18
Chassi final	39212
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	CHEVROLET/S10 LTZ DD4A
Ano Fabricação	2025
Ano Modelo	2025
Cor	PRATA

Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TELOF18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL CÓDIGO RENAVAM: 01439672030 PLACA: TELOF18 ANO FABRICAÇÃO: 2025 ANO MODELO: 2025 NÚMERO DO CRV: 254360896999		
CATEGORIA: PARTICULAR POTÊNCIA/CLASSE: 207CV/2800 MOTOR: L4N250911100 CAPACIDADE: 1.0 PREÇO BRUTO TOTAL: 3.1 CMT: 6.0 ENDS: * LOTACÃO: 05P		CAMBIO: ABERTA/CABINE DUPLA VITRÔ: PAULO HUMBERTO DA COSTA CPF/CNPJ: 259.320.981-04
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLÁ: 60740006993 CAT: *** MARCA / MODELO / VERSÃO: CHEVROLET/S10 LTZ DD4A ESPECIAL: ESPECIAL CAMINHONETE PLACA ANTERIOR / UF: ***** / ** CHASSI: 9BG148MK0SC439212 COR PREDOMINANTE: PRATA COMBUSTÍVEL: DIESEL		LOCAL: UBERLÂNDIA MG DATA: 31/01/2026 ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TARIF: * DATA DE QUITAÇÃO: * PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO REPARO OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): * CUSTO DO BULHETE (R\$): * CUSTO SEGURO DO SEGURO (R\$): * REPARO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$): * VALOR DO IGP (R\$): * VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$): *		
INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: CONV. 64/2006 INTRANSFERÍVEL 24-04-2026 BENEF. TRIBUTÁRIO 24/04/2026		

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

00/40000993	Número do CRV	254360896999	UF	MG	Renavam	01439672030	RNTRC	Exercício	2026	Nome	PAULO HUMBERTO DA COSTA	CPF/CNPJ	25932098104	Placa	TELOF18	Chassi
-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	-------------------------	----------	-------------	-------	---------	--------

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 117101

31/03/2026

17:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 35.159

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEL0F18

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

VEÍCULO PRECISA SER LAVADO POR BAIXO PARA VERIFICAÇÃO DO CHASSI

Vistoriador: Jean Junio Mendes Pereira

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

