

Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 1/39

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (11)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (1)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240
COR: VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BGEN48H0LG145032	Marca/Modelo: CHEVROLET ONIX 10TAT LTZ	Motor: L4G193274403	Cor: VERMELHA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2019	Ano Produção: 2020
Renavam: 01219862638	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: GHJ2A76			
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: ARAGUARI				
Estado da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: RENATA MACEDO COSTA LOPES DE MOR					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Painel Traseiro: recuperado
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Reparado
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Recuperado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM


Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	GHJ2A76
Número de Série do QR Code	231105080247736
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	ARAGUARI
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	27/12/2023 11:25:02
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	24.893.306/0001-82
Razão Social	JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE

VIO 1

CNPJ	43.605.973/0001-67
Razão Social	DANTAS PLACAS MERCOSUL LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	GHJ2A76
Chassi final	45032
UF Jurisdição	MG
Município	ARAGUARI
Marca/Modelo	CHEV/ONIX 10TAT LTZ
Ano Fabricação	2019
Ano Modelo	2020
Cor	VERMELHA

Vistoria - 242025

09/05/2026

10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL		CATEGORIA PARTICULAR		CAPACIDADE	
CÓDIGO RENAVAM 01219862638	EXERCÍCIO 2025	POTÊNCIA/CILINDRADA 116CV/1000	PESO BRUTO TOTAL 1.4		
PLACA GHJ2A76	ANO FABRICAÇÃO 2019	MOTOR L4G*193274403*	CMT 1.4	EMIS *	LOTACÃO 05P
NÚMERO DO CVV 233916242881	ANO MODELO 2020	CARROCERIA NÃO APLICÁVEL			
NOME RENATA MACEDO COSTA LOPES DE MORAIS					
CPF/CNPJ 829.824.301-34					
LOCAL ARAGUARI MG					
DATA 28/06/2025					
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN					
DADOS DO SEGURO DPVAT					
CAL. TÁRIF.	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO			
*	*	COTA ÚNICA		PARCELADO	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)			
*	*	*			
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)	VALOR DO IOF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)			
*	*	*			
INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT					
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO SEM OBSERVAÇÕES					

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	34203947548
Número do CRV	233916242881
UF	MG
Renavam	01219862638
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	RENATA MACEDO COSTA LOPES DE MORAIS
CPF/CNPJ	82982430134
Placa	GHJ2A76
Chassi	9BGEN48H0LG145032

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 242025

 09/05/2026 10:41

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 70.240

COR: VERMELHA

ANO FABRICAÇÃO: 2019

PLACA: GHJ2A76

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

