

Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 3/12 B Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (9) Recuperado (1) Repintura (1) Reparado (1) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Aguia Branca
CNPJ: 27.486.182/0001-09
E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR
Tel.: (27) 2125-1248



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9886751JDRKM65682	Marca/Modelo: JEEP COMPASS SERIE S TF	Motor: 463564230511043	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024	Renavam: 01381108188	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: SYP7E91	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: PATOS DE MINAS	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA NETO			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Aguia Branca
CNPJ: 27.486.182/0001-09
E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR
Tel.: (27) 2125-1248



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Repintura
8	Paralama Esquerdo	Recuperado
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Reparado
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248




Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Code:	SYP7E91
Placa:	SYP7E91
Dados da Estampagem	
Placa	SYP7E91
Número de Série do QR Code	240102083181858
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATOS DE MINAS
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	07/03/2024 14:23:00
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	

VIO 1

Estampador	
CNPJ	30277105/0001-53
Razão Social	LAGOA PLACAS EIRELI
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SYP7E91
Chassi final	65682
UF Jurisdição	MG
Município	PATOS DE MINAS
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS SERIE STF
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024

Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 36.133

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOUBR

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01381108188
PLACA: SYP7E91
ANO FABRICAÇÃO: 2023
ANO MODELO: 2024
VOLUME DO CRV: 243972517866

CATEGORIA: PARTICULAR
CAPACIDADE: 0.4
POTÊNCIA/CV INSCRIÇÃO: 185CV/1332
PESO BRUTO TOTAL: 1.98
MOTOR: 463564230511043
CMT: 2.38
EROS: 2
LITAGEM: 05P
CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
NOME: JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ: 19.912.327/0001-68
LOCAL: PATOS DE MINAS MG
DATA: 08/03/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV: 56480421431
CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: JEEP/COMPASS SERIE S TF
ESPECIE / TIPO: MISTO CAMIONETA
PLACA ANTERIOR / UF: *****/MG
CHASSI: 9886751JDRKM65682
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TÁB. DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO
REFAPSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$) CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) CUSTO TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)
REFAPSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$) VALOR DO ICH (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

56480421431
Número do CRV
243972517866
UF: MG
Renavam
01381108188
RNTRC
Exercício
2024
Nome
JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ
19912327000168
Placa
SYP7E91
Chassi
9886751JDRKM65682

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 236471

31/03/2026

10:18

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 36.133
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SYP7E91

Vistoria realizada por:

Aguia Branca
CNPJ: 27.486.182/0001-09
E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR
Tel.: (27) 2125-1248



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Samuel Henrique Pereira

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG PATOS DE MINAS

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

