

Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento		 Veículo possui multas		 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições	
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular		 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora		

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 3/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (9) | Recuperado (0) | Repintura (1) | Reparado (2) | Avariado (0) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9882261ZPPKF08522	Marca/Modelo: FIAT TORO VOLC AT9 4X4	Motor: 463495081041962	Cor: PRATA			
Cambio: *****	Cilindradas: 1956	Carroceria: 93745362	Especie: MIST/CAM	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2023	Renavam: 01343068638	Combustivel: DIESEL	Placa: SHK6C61
Potência Motor: 170	Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 290	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: 330	Montagem: ***	Cidade da Placa: PARACATU	
Estado da Placa: MG	Comunicação de Vendas: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****				
Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: COMERCIAL NOSSA SENHORA DA LAPA							

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Detectado	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: TRIBUTARIO
Débitos: Não consta débito
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Reparado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Reparado
20 Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados Informados	
Número de Série QR Code:	221203066018963
Placa:	SHK6C61
Dados da Estampagem	
Placa	SHK6C61
Número de Série do QR Code	221203066018963
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PARACATU
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	14/03/2023 11:36:53
Responsável pela	DETRAN - MG

VIO 1

Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SHK6C61
Chassi final	08522
UF Jurisdição	MG
Município	PARACATU
Marca/Modelo	FIAT/TORO VOLC AT9 4X4
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2023
Cor	PRATA

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL CÓDIGO RENAVAM: 01343068638 PLACA: SHK6C61 ANO FABRICAÇÃO: 2023 ANO MODELO: 2023 NÚMERO DO CRV: 233674641534		CATEGORIA: PARTICULAR CAPACIDADE: 1.01 POTÊNCIA/LITRADA: 170CV/1956 PESO BRUTO TOTAL: 2.9 MOTOR: 463495081041962 CILINDROS: 3.3 VALVULAS: 2 LOTAÇÃO: 05P CARROCELA: ABERTA/CARINE DUPLA NOME: COMERCIAL NOSSA SENHORA DA LAPA CNPJ: 09.254.235/0001-84 LOCAL: PARACATU MG DATA: 21/03/2026 ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN	
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO ELA: 90041064329 CAT: *** MARCA / MODELO / VERSÃO: FIAT/TORO VOLC AT9 4X4 ESPÉCIE / TIPO: ESPECIAL CAMINHONETE PLACA ANTERIOR / UP: *****/** CHASSI: 9882261ZPPKF08522 COR PREDOMINANTE: PRATA COMBUSTÍVEL: DIESEL		DADOS DO SEGURO DPVAT CAL. LABR: * DATA DE QUITAÇÃO: * PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO REPASSI OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): * CUSTO DO BRASILE (R\$): * CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$): * REPASSI OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$): * VALOR DO IOF (R\$): * VALOR TOTAL A SER PAGU PELU SEGURO (R\$): *	
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO		INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT	

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

90041064329	Número do CRV	233674641534	UF	MG	Renavam	01343068638	RNTRC	Exercício	2026	Nome	COMERCIAL NOSSA SENHORA DA LAPA	CPF/CNPJ	09254235000184	Placa	SHK6C61	Chassi	9882261ZPPKF08522	Espécie	ESPECIAL
-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	---------------------------------	----------	----------------	-------	---------	--------	-------------------	---------	----------

Assolho com Paineil Traseiro



Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Vistoria - 238467

16/04/2026

13:36

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 100.897

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SHK6C61

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



12

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.