

Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 0/12 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: JTMDW3FV2RD246672	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA RAV4H SXAWD CNT	Motor: A25AS341723	Cor: CINZA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2024
Renavam: 01406801205	Combustivel: GASOLINA / ELETRICO	Placa: TCT8G41	Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****
Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: PATROCINIO	Cidade da Placa: MG
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: EDILBERTO FERREIRA MARTINS

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados da Estampagem							
Placa	TCT8G41	Número de Série do QR Code	240102082995390	UF de Estampagem	MG	Município de Estampagem	PATROCINIO
Tipo de Placa	TRASEIRA	Situação da Placa	ATIVA	Data/hora da Estampagem	17/10/2024 15:20:22	Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

Estampador				Dados Atuais do Veículo			
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	CNPJ	13.524.159/0001-57	Razão Social	Placa Atual	TCT8G41	Chassi final	46672
			PATROCINIO PLACAS LTDA	UF Jurisdição	MG	Município	PATROCINIO

Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CRLV CÓDIGO RENAVAM: 01406801205 PLACA: TCT8G41 ANO FABRICAÇÃO: 2024 ANO MODELO: 2024 NÚMERO DO CN: 254388260177		CATEGORIA: PARTICULAR POTÊNCIA NOMINAL: 222CV/2487 MOTOR: A33A3341723 CÂMBIO: 2.23 TRANSMISSÃO: 2.23 CÂMBIO: 059
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CL: 43018110488 MARCA (MODELO) (VERSÃO): I/TOTOTA HAYAS SXANO CNT ESPORTE / TRC MISTO CAMIONETA PLACA ANTERIOR (UF): *****/* J7MCH3FY2R0246672 COR PRECEDENTE: CONDIÇÃO: CTREA: GASOLINA/ELETRICO		NOME: EDILBERTO FERREIRA MARTINS CPF/CNPJ: 640.825.717-87 LOCAL: PATROCÍNIO MG DATA: 17/01/2026 ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN DADOS DO SEGURO DPVAT CAT. TARIF: DATA DE QUITAÇÃO: PAGAMENTO: ☐ DOTA ÚNICA ☐ FRACIONADO REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): ☐ CERTO DO INALTO (R\$): ☐ CERTO DO INALTO (R\$): ☐ VALOR DO IGP (R\$): ☐ VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R\$): ☐


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

SENATRA	Código de Segurança do CLA	43018110488	Número do CNV	254388260177	UF	MG	Renavam	01406801205	RNTRC	Exercício	2026	Nome	EDILBERTO FERREIRA MARTINS	CPF/CNPJ	64082571787	Placa
---------	----------------------------	-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	----------------------------	----------	-------------	-------

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 117959

21/05/2026

10:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 40.665

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCT8G41

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Jean Junio Mendes Pereira

Solicitante: Edilberto ferreira

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

