

Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
Torres Travessas Vidros Chassi Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (11) Recuperado (0) Repintura (1) Reparado (0) Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BG148MA0MC409215	Marca/Modelo: CHEVROLET S10 LTZ FD4A	Motor: 200220485	Cor: AZUL	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2020	Ano Modelo: 2021	Renavam: 01242578045	Combustível: ALCOOL / GASOLINA
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Placa: FVW4B84
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ARTHUR LACERDA MENDONCA	Potência Motor: ****
Cidade da Placa: UBERLANDIA						
Estado da Placa: MG						

Itens consultados e restrições - Realizado em 27/05/2026 -14:48

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class

B




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 91.973
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

VIO 1



QR Code:	FVW4B84
Placa:	FVW4B84

Dados da Estampagem

Placa	FVW4B84
Número de Série do QR Code	201011025412915
UF de Estampagem	SP
Município de Estampagem	BARRETOS
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	04/11/2020 10:00:13
Responsável pela Lacreção	ESTAMPADOR

VIO 1

CNPJ	36.515.762/0001-78	Razão Social	PLACAS BRASIL FABRICACAO DE PLACAS LTDA	UF	SP	Placa Atual	FVW4B84
Dados Atuais do Veículo							
Chassi final	09215	UF Jurisdição	MG	Município	UBERLANDIA	Marca/Modelo	CHEVROLET/S10 LTZ FD4A
Ano Fabricação	2020	Ano Modelo	2021				

Vistoria - 245237

27/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
goub

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01242578045
PLACA: FVW4B84
ANO FABRICAÇÃO: 2020
ANO MODELO: 2021
NÚMERO DO CRV: 254327546321

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV: 49143394510
MARCA/MODELO/FABRICAÇÃO: CHEVROLET/S10 LTZ PD4A
ESPECIE/TIPO: ESPECIAL CAMINHONETE
PLACA ANTERIOR / UF: 98G148MACNC409215
COR/PREDOMINANTE: AZUL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA: PARTICULAR
POT./CICLO/INDICADA: 206CV/2500
MOTOR: 200220485
FABRICAÇÃO: ABERTA/CABINE DUPLA
TOM: ARTHUR LACERDA MENEZES
CPF/CNPJ: 128.351.406-03
LOCAL: UBERLÂNDIA MG
DATA: 09/04/2025

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TURF: DATA DE QUITAÇÃO: PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO
REPOSTO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R): ☐ QUANTO DO SEGURO (R): ☐ QUANTO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R): ☐ VALOR DO SEGURO (R): ☐ VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (R): ☐

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT


Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Código de Segurança do CLV: 49143394510
Número do CRV: 254327546321
UF: MG
Renavam: 01242578045
RNTRC: 98G148MACNC409215
Exercício: 2025
Nome: ARTHUR LACERDA MENDONÇA
CPF/CNPJ: 12835140603
Placa: FVW4B84

Assolho com Paineis Traseiros



Vistoria - 245237

 27/05/2026 15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.973

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: FVW4B84

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERLANDIA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.