

Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (12) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (0) |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo:

EM CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

VF3M45GSDPS008299

Marca/Modelo:

PEUGEOT 3008 GT PACK A

Motor:

10FJC72979020

Cor:

BRANCA

Cambio:

Cilindradas:

1598

Carroceria:

Especie:

AUTOMOVEL

Ano Produção:

2022

Ano Produção:

2023

Renavam:

01347815497

Combustivel:

GASOLINA

Placa:

SGU0C32

Potência Motor:

165

Cap. de Passageiros:

5

Cap. de Carga:

198

Procedência:

IMPORTADO

Nra. Eixos:

C.M.T.:

258

Montagem:

Cidade da Placa:

BRASILIA

Cidade da Placa:

DF

Comunicação de Vendas

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:

PAULO LUCIANO GOMES

Itens consultados e restrições

Item	Status
Restrição:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta

Item	Status
Leilão:	Nada Consta
Indício de Sinistro:	Nada Consta
Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br


Tel.: (31) 3411-5826




Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:


Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

UF de Estampagem	DF
Município de Estampagem	BRASILIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	22/05/2023 17:00:32
Responsável pela Lacração	DETRAN - DF
Fabricante	
CNPJ	34.942.788/0001-77
Razão Social	GS INDUSTRIA DE PLACAS LTDA

VIO 1

UF	DF
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SGU0C32
Chassi final	08299
UF Jurisdição	DF
Município	BRASILIA
Marca/Modelo	I/PEUGEOT 3008 GT PACK A
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2023

Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

37348800378	Número do CRV	233734241693	UF	DF	Renavam	01347815497	RNTRC	Exercício	2025	Nome	PAULO LUCIANO GOMES	CPF/CNPJ	53173708687	Placa	SGU0C32	Chassi	VE2M6E5CND0002000
-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	---------------------	----------	-------------	-------	---------	--------	-------------------

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 117412

20/04/2026

15:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 52.016

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: SGU0C32

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Jean Junio Mendes Pereira

Solicitante: GWM Euroville Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

