

Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Apontamentos principais:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Apontamentos de lataria:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Nada Consta (9)	Recuperado (0)	Repintura (1)	Reparado (2)	Avariado (0)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988611132HK118343	Marca/Modelo: JEEP JEEP	Motor: 552771353136588	Cor: BRANCA	Cambio: *****	Cilindradas: *****
Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2017	Ano Modelo: 2017	Renavam: 01126974630	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: ACU0F14	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: DOIS VIZINHOS	Estado da Placa: PR
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: EVANDRO BORDIN		

Itens consultados e restrições - Realizado em 27/05/2026 -09:39

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Painel Traseiro: reparado
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

85%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Reparado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Reparado
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
85% Class **B**





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Reparado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 245076

 27/05/2026 10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



8

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.

Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Placa	ACU0F14
Número de Série do QR Code	210205032982274
UF de Estampagem	PR
Município de Estampagem	QUATRO BARRAS
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	19/02/2021 10:01:21
Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR
Fabricante	
CNPJ	24.893.306/0001-82
Razão Social	JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA

VIO 1

CNPJ	78.468.840/0001-70
Razão Social	FAPE PLACAS LTDA
UF	PR
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	ACU0F14
Chassi final	18343
UF Jurisdição	PR
Município	DOIS VIZINHOS
Marca/Modelo	JEEP/RENEGADE LIMITED AT
Ano Fabricação	2017
Ano Modelo	2017
Cor	BRANCA

Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01126974630
PLACA: ACU0F14
ANO FABRICAÇÃO: 2017
ANO MODELO: 2017
NÚMERO DO CRV: 223536840949


CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA: 71460145084
CAT: ***
MARCA / MODELO / VERSÃO: JEEP / RENEGADE LIMITED AT
ESPÉCIE / TIPO: MISTO CAMIONETA
PLACA ANTERIOR / UP: CHASSI: 988611132HK118343
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

CATEGORIA: PARTICULAR
CAPACIDADE: 0.4
POTÊNCIA/LICENCIADA: 139CV/1800
PESO BRUTO TOTAL: 1.86
MOTOR: 552771353136588
CMT: 2.26
ENCS: 05P
CABLOCRUA: NÃO APLICÁVEL
NOME: EVANDRO BORDIN
CPF/CNPJ: 025.544.749-31
LOCAL: DOIS VIZINHOS PR
DATA: 07/02/2026
ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF: DATA DE QUITAÇÃO: PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO
REFAPSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$): CUSTO DO BILHETE (R\$): CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$):
REFAPSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$): VALOR DO ICV (R\$): VALOR TOTAL A SER PAGU PELO SEGURO (R\$):

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA: 71460145084
Número do CRV: 223536840949
UF: PR
Renavam: 01126974630
RNTRC: RNTRC
Exercício: 2026
Nome: EVANDRO BORDIN
CPF/CNPJ: 02554474931
Placa: ACU0F14
Chassi: 988611132HK118343
Espécie:

Assolho com Paineis Traseiro



Vistoria - 245076

27/05/2026

10:28

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 81.114

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: ACU0F14

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.