

Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema


O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.




Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (7) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (5) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|

COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BG148MK0PC402090	Marca/Modelo: CHEVROLET S10 LTZ DD4A	Motor: LWNF221151122	Cor: BRANCA	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2022	Ano Modelo: 2023	Renavam: 01299059977	Combustivel: DIESEL
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ****	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Placa: RUG6C96
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ALEXANDRE ESPINDULA DE OLIVEIRA	Potência Motor: ****
					Cidade da Placa: PEDRINOPOLIS	Estado da Placa: MG

Itens consultados e restrições - Realizado em 29/05/2026 - 11:24

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



N° Chassi



N° Motor



Hodômetro



Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class


B



Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Avariado
8 Paralamas Esquerdo	Avariado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Avariado
14 Tampa Traseira	Avariado
15 Paralamas Traseiro / D	Avariado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série	220402054127899
QR Code:	RUG6C96
Placa:	RUG6C96
Dados da Estampagem	
Placa	RUG6C96
Número de Série do QR Code	220402054127899
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PEDRINOPOLIS
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	26/05/2022 14:58:56
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

CNPJ	35.394.138/0001-05
Razão Social	ESTAMPADORA PLACAS VEICULARES SANJU LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RUG6C96
Chassi final	02090
UF Jurisdição	MG
Município	PEDRINOPOLIS
Marca/Modelo	CHEVROLET/S10 LTZ DD4A
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2023

Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

VEÍCULO:
 CÓDIGO RENAVAM: 01299059977
 PLACA: RUG6C96
 ANO FABRICAÇÃO: 2022
 ANO MODELO: 2023
 NÚMERO DO CRLV: 223436449555


VEICULO:
 CATEGORIA: PARTICULAR
 POTENCIAL LÍMITE: 200CV/2800
 MOTOR: LMF221151122
 CMT: 6.0
 ENDS: *
 LOTAÇÃO: 05P

ABERTA/CABINE DUPLA
 NOME: ALEXANDRE ESPINDULA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 002.716.526-40
 LOCAL: PEDRINOPOLIS MG
 DATA: 18/04/2026

VEICULO:
 MARCA/MODELO/VERSÃO: CHEVROLET/S10 LTZ DD4A
 ESPECÍFICO: ESPECIAL CAMINHONETE
 COM FIDUCIARIDADE: 98G148MK0PC402090
 BRANCA
 DIESEL

VEICULO:
 OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: ALIENAÇÃO FIDUCIARIA

Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



CRLV Digital
 SENATRAN

Código de Segurança do CLA: 51264118024

Número do CRV: 223436449555

UF: MG

Renavam: 01299059977

RNTRC: 00271652640

Exercício: 2026

Nome: ALEXANDRE ESPINDULA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 00271652640

Placa: RUG6C96

Chassi: 98G148MK0PC402090

Assolho com PAINEL Traseiro



Vistoria - 245686

 29/05/2026 12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Avaria: Tampa Traseira



Avaria: Lateral Traseira Esquerda



Avaria: Lateral Traseira Direita



Avaria: Capô



Avaria: Paralamas Dianteiro Esquerdo



Vistoria - 245686

29/05/2026

12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Vistoria - 245686

 29/05/2026 12:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 206.473

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RUG6C96

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Maicon de Oliveira Silva

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERABA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



13

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela **Procemax** estando em conformidade com a **LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015**.