

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **GOL MPI**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: VW

Placa Consulta: SBX6B98
Data da Vistoria: 20/02/2026
Dados Proprietário: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO
Nome Vistoriador: CARLOS EDUARDO MARQUES BORBA
Dados Solicitante: 19.409.700/0005-96
Unidade Vistoria: GOIANIA
Modelo Veículo: GOL MPI
Chassi Veículo: 9BWAG45U2PT090575
Renavam: 01330454518

Cor Veículo: BRANCA
Ano de Fabricação: 2022
Ano do Modelo: 2023
Motor: CSE829761
Câmbio:
UF: GO
Capacidade: 0
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
KM: 103720

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens
verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens
verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BWAG45U2PT090575

Nº do chassi (Veículo)

9BWAG45U2PT090575



Nº do motor (Base Nacional BIN)

CSE829761

Nº do motor (Veículo)

CSE829761



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

AVARIADO

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

NÃO APLICÁVEL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

NÃO APLICÁVEL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALAO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

OBSERVAÇÕES

CONSTA RESTRIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME CONSULTA, BASE CRED HIST R/F FORA DO AR

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DÔM EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO




COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA D. EMANUEL SALA 02				
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA




GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA




	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA:  
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02		
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



ASSINATURA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA:  
	CNPJ: 19.409.700/0005-96	ENDEREÇO: PRAÇA DOM EMANUEL SALA 02		
Nº LAUDO: 832061	DATA EMISSÃO: 20/02/2026	BAIRRO: SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 20/02/2026	Nº da Vistoria: 832061	Razão Social: UMUARAMA VOLKSWAGEN CATALÃO - GO	Placa: SBX6B98
Marca/modelo: VW / GOL MPI	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°



