

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **VOYAGE MPI**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

Nº LAUDO:
870053

DATA EMISSÃO:
29/04/2026

CNPJ:
19.409.700/0003-24

ENDEREÇO:
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO

BRASIL
OR
SCR4B23

BAIRO:
DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE
ITUMBIARA - DIAGRI

MUNICÍPIO:
ITUMBIARA

ESTADO:
GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: **VW**

Placa Consulta:	SCR4B23
Data da Vistoria:	29/04/2026
Dados Proprietario:	UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	THALES RIBEIRO DE PAULA
Dados Solicitante:	19.409.700/0003-24
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	VOYAGE MPI
Chassi Veículo:	9BWDG45U0PT039718
Renavam:	01304483964

Cor Veículo:	PRATA
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2023
Motor:	CSE475873
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	147306

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens
verificados)



Pintura (19 itens
verificados)



Estrutura (25 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°




LAUDO



CONSULTA

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.





	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: SCR4B23	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 870053	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK

	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  	
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 870053	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	BRASIL OR SCR4B23

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BWDG45U0PT039718

Nº do chassi (Veículo)

9BWDG45U0PT039718



Nº do motor (Base Nacional BIN)

CSE475873

Nº do motor (Veículo)

CSE475873



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO  CONSULTA		
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 870053	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 870053	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO




PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



		EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 870053	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME


FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  		
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		BRASIL BR	
Nº LAUDO: 870053	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	PLACA: SCR4B23

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  LAUDO  CONSULTA
	CNPJ: 19.409.700/0003-24	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 870053	DATA EMISSÃO: 29/04/2026	BAIRO: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 29/04/2026	Nº da Vistoria: 870053	Razão Social: UMUARAMA VOLKSWAGEN ITUMBIARA - GO	Placa: SCR4B23
Marca/modelo: VW / VOYAGE MPI	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SCR4B23
MARCA/MODELO:
VW/VOYAGE MPI

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

6 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 CRED AGREGADOS 	 CADASTRO VEÍCULO 	 CRED PARECER TEC. 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 LEILÃO BASE COMERCIAL
 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 CRED DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SCR4B23	COR: PRATA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 84CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SCR4B23	MUNICÍPIO: ITUMBIARA
CHASSI: 9BWDG45U0PT039718	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/04/2025	COR: PRATA
MARCA: VW/VOYAGE MPI	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2023	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: LUZION SERVICOS E S EM ENERGIA LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.
---	---

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 1.635,12

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 130,16

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SCR4B23	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BWDG45U0PT039718	Nº DO MOTOR: CSE475873
RENAVAM: 01304483964	COR: PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
MUNICÍPIO/UF: ITUMBIARA/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 999
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 163	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: VW/VW/VOYAGE MPI	PBT: 143
POTÊNCIA: 84	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRICÇÕES BASE NACIONAL

RESTRICÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 2: NADA CONSTA
---------------------------	---------------------------

