



APROVADO

Vistoria Cautelar



DADOS GERAIS:

DATA:	28/03/2026 10:53:19	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR UBERLANDIA	Nº DA VISTORIA:	3940399
UNIDADE:	VISAO TOTAL UBERLANDIA	VISTORIADOR:	WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	CHEV/TRACKER T A LT
ANO FAB./MODELO:	2022/2023	COR:	VERMELHA
PLACA:	RVO1D81	CIDADE:	PERDIZES
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGEB76H0PB192573	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L4G222804713
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGEB76H0PB192573	Nº DO MOTOR NA BIN:	L4G222804713
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGEB76H0PB192573	Nº DO MOTOR NO CRLV:	L4G222804713
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/I	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	125110

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL UBERLANDIA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL UBERLANDIA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL UBERLANDIA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

MANUELA REZENDE PIRES

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA-MG.143.839-8

Vistoriador

MANUELA REZENDE PIRES-60.360.862-0

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERLANDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940399

DIANTEIRA



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



HODÔMETRO



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO



MANUELA REZENDE PIRES

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA-MG.143.839-8

Vistoriador

MANUELA REZENDE PIRES-60.360.862-0

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERLANDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940399

DIANTEIRA



TRASEIRA



PLACA



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA




LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



TORRE AMORTECEDOR



TORRE AMORTECEDOR



MANUELA REZENDE PIRES

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA-MG.143.839-8

Vistoriador

MANUELA REZENDE PIRES-60.360.862-0

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERLANDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLANDIA



APROVADO




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3940399

CAIXA_ESTEPE




COMPARTIMENTO DO MOTOR



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



MANUELA REZENDE PIRES

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA-MG.143.839-8
Vistoriador


MANUELA REZENDE PIRES-60.360.862-0
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR UBERLÂNDIA declaro ter recebido o seguinte da: JAQUELINE DE SOUZA TIAGO LTDA e CNPJ: 42.547.849/0001-20 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AFONSO PENA, 4054 - CEP:38.400-710 - UBERLÂNDIA



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA

MANUELA REZENDE PIRES

Vistoriador

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA (MG.143.839-8)

Auxiliar Conferente


MANUELA REZENDE PIRES (60.360.862-0)



APROVADO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA

MANUELA REZENDE PIRES

Vistoriador
WILLEN RICK PEREIRA TEIXEIRA (MG.143.839-8)

Auxiliar Conferente
MANUELA REZENDE PIRES (60.360.862-0)