

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO

CNPJ:
07.172.382/0005-03

ENDEREÇO:
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO

FONTE
CONSULTA:

BRASIL
PQR4390

Nº LAUDO:
547674

DATA EMISSÃO:
28/10/2024

BAIRO:
DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB

MUNICÍPIO:
ITUMBIARA

ESTADO:
GO



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: TOYOTA

Placa Consulta: PQR4390
Data da Vistoria: 28/10/2024
Dados Proprietário: UMUARAMA ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador: MATHEUS LIMA ALMEIDA
Dados Solicitante: 29.990.464/0001-74
Unidade Vistoria: GOIANIA
Modelo Veículo: ITOYOTA HILUX SWSRXA4FD
Chassi Veículo: 8AJBA3FS3K0257803
Renavam:

Cor Veículo: Branca
Ano de Fabricação: 2018
Ano do Modelo: 2019
Motor: 1GD4470446
Câmbio:
UF: GO
Capacidade: 62
Combustível: Diesel
KM: 102651

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AJBA3FS3K0257803

Nº do chassi (Veículo)

8AJBA3FS3K0257803



Nº do motor (Base Nacional BIN)

1GD4470446

Nº do motor (Veículo)

1GD4470446



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  PQR4390	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final
Conforme



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

OBSERVAÇÕES

CONSULTA SISCSV FORA DO AR.




		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL CORTA FOGO



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



HODÔMETRO




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PLACA



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: BRASIL PQR4390	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



ETIQUETA DA COLUNA



EXTRA1



EXTRA2




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



EXTRA3



ASSINATURA

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  PQR4390	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 547674	DATA EMISSÃO: 28/10/2024	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 28/10/2024	Nº da Vistoria: 547674	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	Placa: PQR4390
Marca/modelo: TOYOTA / I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
PQR4390
MARCA/MODELO:
I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2018/2019
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
GOIÁS



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ✓	 CRED BDV II (BIN) ✓	 CRED AGREGADOS ✓	 CADASTRO VEÍCULO ✓	 CRED PARECER TEC. ✓	 CRED HIST RF ✓	 SISCSV ✓	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓
 LEILÃO PLUS ✓	 CRED IND. SINISTRO ✓	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✓	 SISCSV - SINISTRO ●				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: PQR4390	COR: BRANCA	TIPO: UTILITARIO
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 177CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: PQR4390	MUNICÍPIO: ITUMBIARA
CHASSI: 8AJBA3FS3K0257803	UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/07/2018	COR: BRANCA
MARCA: I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	ANO DE FABRICAÇÃO: 2018
ANO DO MODELO: 2019	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: UTILITARIO	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: ROSAURA CARVALHO BERNARDES SEVERINO

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA: PQR4390

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASSI: 8AJBA3FS3K0257803

Nº DO MOTOR: 1GD4470446

RENAVAM: 01159886269

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2018

ANO DO MODELO: 2019

MUNICÍPIO/UF: ITUMBIARA/GO

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 62

ESPÉCIE: MISTO

CARROCERIA: JIPE

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 2755

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SUVS

TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO

CMT: 572

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: TOYOTA/I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD

PBT: 272

POTÊNCIA: 177

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: PQR4390

CHASSI: 8AJBA3FS3K0257803

ORIGEM EMPLACAMENTO: GOIÁS

MUNICIPIO/UF: ITUMBIARA/GO

FABRICANTE: TOYOTA

MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO: 2018

ANO DO MODELO: 2019

TIPO: UTILITARIO

ESPÉCIE: MISTO

CILINDRADAS: 2755

POTÊNCIA: 177

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 62

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SUVS

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: DIESEL	Nº DO MOTOR (FABRÍL): 1GD4470446
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 113
PESO BRUTO: 272	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 572	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO	
PLACA: PQR4390	CHASSI: 8AJBA3FS3K0257803
ANO DE FABRICAÇÃO: 2018	ANO DO MODELO: 2019
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: UTILITARIO
ESPÉCIE: MISTO	CARROCERIA: 113
FABRICANTE: TOYOTA	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	MODELO: HILUX SW4
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD	COR: BRANCA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

RESULTADO: CÓDIGO 04 - TEMPO EXPIRADO, REALIZE UMA NOVA SOLICITAÇÃO.



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 8AJBA3FS3K0257803	FABRICANTE: TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2018	ANO DO MODELO: 2019
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: SUV	REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: TOYOTA	MODELO: TOYOTA HILUX SWSRXA4FD
VERSÃO:	MOTOR: 2.8
PESO BRUTO: 272	

CÓDIGOS FIPE


CÓDIGO: 002146-6

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT.
----------------	---------------	---



FIPE

CÓDIGO FIPE: 002146-6



VALOR ATUAL

R\$ 229.932,00 (05/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.40%



DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
28/10/2024	102651	VISTORIA CAUTELAR
Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.		