

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **I/FORD RANGER XLTC4A32C**



CONFORME COM RESTRIÇÃO



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	SDB5C00
Data da Vistoria:	29/09/2025
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	THALES RIBEIRO DE PAULA
Dados Solicitante:	07.172.382/0005-03
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	I/FORD RANGER XLTCD4A32C
Chassi Veículo:	8AFAR23S4PJ277704
Renavam:	

Fabricante Veículo: FORD

Cor Veículo:	Cinza
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2023
Motor:	SA2XPJ277704
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	102
Combustível:	Diesel
KM:	117705

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 		
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AFAR23S4PJ277704



Nº do chassi (Veículo)

8AFAR23S4PJ277704

Nº do motor (Base Nacional BIN)

SA2XPJ277704



Nº do motor (Veículo)

SA2XPJ277704

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		 LAUDO		 CONSULTA		
CNPJ: 07.172.382/0005-03		ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO									
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB		MUNICÍPIO: ITUMBIARA		ESTADO: GO					

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro para-brisa
Não original

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
NÃO APLICÁVEL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL

		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME COM RESTRIÇÃO

OBSERVAÇÕES

CONSTA BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO, CONFORME CONSULTA.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

FOTOS



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA




PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

FOTOS



HODÔMETRO




PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 748079	DATA EMISSÃO: 29/09/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO



CONFORME COM RESTRIÇÃO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 29/09/2025	Nº da Vistoria: 748079	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	Placa: SDB5C00
Marca/modelo: FORD / II/FORD RANGER XLTC4A32C	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°



CONSULTADO EM: 20/10/2025 ÀS 15:36

RESULTADO DA CONSULTA: Consulta PitStop



RESULTADO ENCONTRADO PARA:

SDB5C00

MARCA/MODELO:

I/FORD RANGER XLTCD4A32C

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2022/2023

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

Não localizado

5 PONTOS DE ALERTA



Resumo das consultas



Outros Estados



