



Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

85%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado




Reparado




Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo sem
restrições



Veículo possui multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora



Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

EM CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

8AJBA3FS9R0368138

Marca/Modelo

TOYOTA HILUX SWSRXA4RD

Motor

1GD5591181

Cor:

PRETA

Cambio:

Cilindradas:

2755

Carroceria:

Especie:

UTILITARIO

Ano Produção:

2024

Ano Produção:

2024

Renavam:

01397410539

Combustivel:

DIESEL

Placa:

SY0B33

Potência Motor:

204

Cap. de Passageiros:

7

Cap. de Carga:

275

Procedência:

IMPORTADO

Nra. Eixos:

C.M.T:

575

Montagem:

Cidade da Placa:

UBERLANDIA

Cidade da Placa:

MG

Comunicação de Vendas

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:

A. M. GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI



Itens consultados e restrições

Item	Status
Restrição 1:	Nada Consta
Restrição 2:	Nada Consta
Restrição 3:	Nada Consta
Restrição 4:	Nada Consta
Outras Restrições	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta
Multas:	Detectado

Item	Status
DER:	Nada Consta
DERSA:	Nada Consta
DETRAN:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta
Leilão:	Nada Consta
Indício de Sinistro:	Nada Consta
Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta



Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro





Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT9@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Estampador	
CNPJ	51.763.721/0001-94
Razão Social	PORTAL PLACAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SY0B33
Chassi final	68138
UF Jurisdicção	MG
Município	UBERLÂNDIA
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX SW5R4A4RD
Ano Fabricação	2024
Ano Modelo	2024
Cor	PRETA

VIO 1

Dados da Estampagem	
Placa	SY0B33
Número de Série do QR Code	240626090089940
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLÂNDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	05/07/2024 08:17:42
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	05.416.496/0001-00
Razão Social	COSTA & FERREIRA PI AFAS LTDA



Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY00B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM


Tel.: (27) 3072-8905



CRLV



Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assolho com Painel Traseiro





Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY0B33


Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Pintura e Lataria

85%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado


Repintado

Avariado

Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Avariado
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Avariado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Avariado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta



Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SYY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 112037

23/10/2025 16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905





Nível de Estrutura

100% Class A



Estado da peça: Nada Consta Recuperado Reparado Avariado



	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta



Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar


CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita




Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 112037



23/10/2025



16:23

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 47.718

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SY0B33

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Vistoriador: Ailton Donizeti de Paula

Solicitante: Osaka Uberlandia João Pinheiro

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.