

Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo sem
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

- Longarinas
- Colunas
- Painéis
- Assoalhos
- Caixa de Rodas
- Torres
- Travessas
- Vidros
- Chassi
- Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- Nada Consta (12)
- Recuperado (0)
- Repintura (0)
- Reparado (0)
- Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BWBG6DF9TT362004	Marca/Modelo: VOLKSWAGEN TERA MPI	Motor: CSE635381	Cor: BRANCA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2025	Ano Produção: 2026	Renavam: 01467725797	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: TXW3J53	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: ARAXA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: LEONARDO VAZ DA SILVA			

Itens consultados e restrições - Realizado em 16/05/2026 -13:11

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.




Pintura e Lataria
100% Class **A**



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 28.588

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Estampador		Dados Atuais do Veículo	
CNPJ	44.996.936/0001-90	Placa Atual	TXW3J53
Razão Social	LIDER PLACAS DO MERCOSUL LTDA	Chassi final	62004
UF	MG	UF Jurisdição	MG
		Município	ARAXA
		Marca/Modelo	VW/TERA MPI
		Ano Fabricação	2025
		Ano Modelo	2026
		Cor	BRANCA

VIO 1

Dados da Estampagem		Fabricante	
Placa	TXW3J53	Placa	TXW3J53
Número de Série do QR Code	250902109121376	UF de Estampagem	MG
UF de Estampagem	MG	Município de Estampagem	ARAXA
Tipo de Placa	TRASEIRA	Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	26/11/2025 10:38:33	Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO NACIONAL DE TRANSPORTES - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01467725797
PLACA: TXW3J53
ANO FABRICAÇÃO: 2025
ANO MODELO: 2026
NÚMERO DO CRV: 254546985649

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV: 80886504191
CAT: ***

VEÍCULO: VW/TERA MPI
ESPECIE / TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL
PLACA ANTERIOR (UF): 9BMBG6DF9TT362004
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

PROPRIETÁRIO: LEONARDO VAZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.919.946-73


LOCAL: ARAXÁ MG
DATA: 03/04/2026

DADOS DO SEGURO DPVAT
ENTRADA: DATA DE QUITAÇÃO: PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO
REFRASE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): CUSTO DO BILHETE (R\$): CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$):
REFRASE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (R\$): VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$):

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



CRLV Digital
SENATRAN

Código de Segurança do CLV: 80886504191
Número do CRV: 254546985649
UF: MG
Renavam: 01467725797
RNTRC: 01467725797
Exercício: 2026
Nome: LEONARDO VAZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 05291994673
Placa: TXW3J53

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 243133

19/05/2026

09:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 28.588

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TXW3J53

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Arthur Francisco de Paula

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERABA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

