

Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo com restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

 Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
 Pintura/Lataria Itens: 0/12 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8AJBA3CD2S7936376	Marca/Modelo: TOYOTA TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	Motor: 1GDG562774	Cor: PRETA				
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2025	Renavam: 01425467293	Combustivel: DIESEL	Placa: TDQ6A58	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERABA	Estado da Placa: MG		
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: BRUNA VILELA SILVA				

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		

Resumo:

Motivo da Reprova: Gravame

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, Gravame / MG

Débitos: IPVA, Consta débito

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class

A




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralama Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Ultrassom Teto



Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

241202098238831	241202098238831
QR Code:	QR Code
Placa:	TDQ6A58
Dados da Estampagem	
Placa	TDQ6A58
Numero de Série do QR Code	241202098238831
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERABA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	07/02/2025 16:36:16
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

VIO 1

36.630.146/0001-68	36.630.146/0001-68
CNPJ	CNPJ
Razão Social	REAL ESTAMPADORA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	TDQ6A58
Chassi final	36376
UF Jurisdição	MG
Município	UBERABA
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX CDSRV44FD
Ano Fabricação	2024
Ano Modelo	2025

Vistoria - 240126

 27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

CRLV Digital	
SENAT/TRAN	
Código de Segurança do CLA	
17500618663	
Número do CRV	
254275849116	
UF	
MG	
Renavam	
01425467293	
RNTRC	
Exercício	
2025	
Nome	
BRUNA VILELA SILVA	
CPF/CNPJ	
10452481694	
Placa	
TDQ6A58	
Chassi	
8A1B3C2D3E7026376	

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 240126

27/04/2026

15:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 23.917

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TDQ6A58

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO: Motivos da Reprova:

Gravame

Vistoriador: Maicon de Oliveira Silva

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERABA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.