

Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura Itens: 0/39 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos principais: Nada Consta Possui Apontamento Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas Torres Travessas Vidros Chassi Motor
Pintura/Lataria Itens: 0/12 A Ruim Regular Bom Ótimo	Apontamentos de lataria: Nada Consta Possui Apontamento Nada Consta (12) Recuperado (0) Repintura (0) Reparado (0) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988675AFDSKM85760	Marca/Modelo: JEEP COMPASS LIMITED T	Motor: 463564230600325	Cor: CINZA	Cambio: *****
Cilindradas: 1332	Carroceria: *****	Especie: CAMIONETA	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2025	Renavam: 01385305336	Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Placa: SJH8E75	Potência Motor: 185	Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 198	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: 238
Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Cidade da Placa: ****	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: ****	Data de Licenciamento: ****	Data Emissão CRLV: ****
Data Emissão CRLV: ****	Proprietário Atual: JOSE RONALDO DA SILVA					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Não verificado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		

Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: IPVA, Consta débito
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

100%

Class


A



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



	Item	Status
1	Coluna Superior Direita	Nada Consta
2	Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3	Painel Frontal	Nada Consta
4	Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5	Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6	Coluna A Direita	Nada Consta
7	Coluna A Esquerda	Nada Consta
8	Coluna B Direita	Nada Consta
9	Coluna B Esquerda	Nada Consta
11	Coluna C Esquerda	Nada Consta
12	Coluna C Direita	Nada Consta
13	Painel Traseiro	Nada Consta
14	Painel Corta Fogo	Nada Consta
15	Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16	Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17	Assoalho Traseiro	Nada Consta

	Item	Status
18	Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19	Assoalho Central Direito	Nada Consta
20	Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21	Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22	Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23	Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24	Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25	Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26	Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27	Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28	Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29	Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30	Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31	Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOV.BR

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01385305336
PLACA: SJH8E75
ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2025
NÚMERO DO CRLV: 244052380690

EXERCÍCIO: 2025
UF: MG
RENAVAM: 01385305336
RNTRC: 06684544162

VEÍCULO: JEEP/COMPASS LIMITED T
TIPO: MISTO CAMIONETA
PLACA ANTERIOR: 988675AFDSKM85760
COR PREDOMINANTE: CINZA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

PROPRIETÁRIO: JOSE RONALDO DA SILVA
CPF: 652.309.816-87
LOCAL: UBERLÂNDIA/MG
DATA: 26/04/2025

VALORES DO CRLV:
CUSTO DO REGISTRO: R\$ 1,98
CUSTO DO LICENCIAMENTO: R\$ 2,38
CUSTO DO CRLV: R\$ 2,00
VALOR TOTAL A SER PAGO: R\$ 6,36

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CRLV: 06684544162
Número do CRLV: 244052380690
UF: MG
RENAM: 01385305336
RNTRC: 06684544162

Exercício: 2025
Nome: JOSE RONALDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 65230981687
Placa: SJH8E75
Chassi: 988675AFDSKM85760
Espécie: MISTO CAMIONETA

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 115956

27/01/2026

10:06

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 32.187

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: SJH8E75

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

