



VISTORIA VEICULAR



Nome Fantasia: TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA

CPF/CNPJ: 48.833.281/0001-90

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 270 - JARDIM BOUGAINVILLE, Monte Carmelo - MG


Data da Realização da Vistoria: 19/06/2026 08:37

Telefone: (34) 3819-1105 / (34) 9 9811-0147

Local da vistoria: Monte Carmelo / Minas Gerais

CONFORME

DADOS DO VEÍCULO



Placa
RTS5160

Fabricante
CAOACHERY

Ano de fabricação
2021

Quilometragem
80362

UF veículo
MG

Modelo
CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA

Ano do modelo
2022

Motor
SQRE3T10ALMH80563

Chassi
98RDB22B9NA008843

Cor
Preta

Combustível
Alcool / Gasolina



Frente 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo

RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

DPVAT E IPVA ATUAIS ESTÃO QUITADOS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO CONSTA PARECER TÉCNICO



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO





Documento

Proprietário

NEILA MARIA NERY

CPF

025.054.116-54

VISTORIA

Vistoria	ID	Data
VISTORIA CAUTELAR DECISÃO CERTA - SEM MESA - VISTORIA VEICULAR	2276483	19/06/2026
Hora	Unidade	Cliente
08:37	TRIÂNGULO MONTE CARMELO - SEM MESA	PARTICULAR
Analista	Vistoriador	Local da vistoria
Andre Luiz Leles Teixeira	Andre Luiz Leles Teixeira	Monte Carmelo / Minas Gerais



ESTRUTURA

Longarina dianteira esquerda

✓ OK

Painel corta fogo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro esquerdo

✓ OK

Coluna central direita

✓ OK

Lateral traseira direita

✓ OK

Coluna traseira esquerda

✓ OK

Longarina traseira esquerda

✓ OK

Estrutura teto

✓ OK

Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

✓ OK

Caixa roda direita

✓ OK

Longarina dianteira direita

✓ OK

Paralama interno esquerdo

✓ OK

Torre do amortecedor dianteiro direito

✓ OK

Coluna traseira direita

✓ OK

Coluna dianteira lado esquerdo

✓ OK

Caixa de ar lado esquerdo

✓ OK

Longarina traseira direita

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro esquerdo

✓ OK

Caixa de estepe

✓ OK

Painel

✓ OK

Paralama interno direito

✓ OK

Coluna dianteira direita

✓ OK

Caixa de ar lado direito

✓ OK

Coluna central lado esquerdo

✓ OK

Lateral traseira esquerda

✓ OK

Painel traseiro

✓ OK

Torre do amortecedor traseiro direito

✓ OK

Caixa de roda esquerda

✓ OK



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Painel



Painel corta fogo



Paralama interno esquerdo



Paralama interno direito




Torre do amortecedor dianteiro esquerdo



Torre do amortecedor dianteiro direito



Coluna dianteira lado direito



Coluna central lado direito



Coluna traseira lado direito



Caixa de ar lado direito





Lateral traseira direita



Coluna dianteira lado esquerdo



Coluna central lado esquerdo



Coluna traseira lado esquerdo



Caixa de ar lado esquerdo



Lateral traseira esquerda



Longarina esquerda traseira



Longarina traseira direita



Painel traseiro



Teto estrutura



Torre do amortecedor traseiro esquerdo



Torre do amortecedor traseiro direito



Assoalho Porta Malas



Caixa estepe




Caixa de roda esquerda



Caixa de roda direita



Painel de instrumento (foto coletada do banco traseiro)



Hodômetro



Compartmento do motor



Frente 45° lado direito



Frente 45° lado esquerdo



Traseira 45° lado direito



Traseira 45° lado esquerdo



Longarina dianteira com painel direito



Longarina dianteira com painel esquerdo



Longarina traseira com painel direito



Longarina traseira com painel esquerdo



Paralama dianteiro com torre amortecedor direita



Paralama dianteiro com torre amortecedor esquerda



Quadro porta dianteira direita



Quadro porta dianteira esquerda



Quadro porta traseira direita




Quadro porta traseira esquerda



Painel traseiro com assoalho do porta mala (interior)

PINTURA

- 01 Capô
- 02 Teto pintura
- 03 Tampa do porta malas
- 04 Paralama dianteiro esquerdo
- 05 Porta dianteira esquerda
- 06 Porta traseira esquerda
- 07 Paralama traseiro esquerdo
- 08 Traseira esquerda
- 09 Paralama traseiro direito
- 10 Traseira direita
- 11 Porta traseira direita
- 12 Porta dianteira direita
- 13 Paralama dianteiro direito
- 14 Para-choque dianteiro
- 15 Para-choque traseiro



● Pintura original
 ● Pequenos riscos/Amassado
 ● Repintura
 ● Repintura com massa
 ● Avariado
 ● Não Aplicável



Capô



Teto pintura



Tampa do porta malas




Paralama dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda



Porta traseira esquerda



Paralama traseiro esquerdo



Traseira esquerda



Paralama traseiro direito





Traseira direita



Porta traseira direita



Porta dianteira direita



Paralama dianteiro direito



Para-choque dianteiro



Para-choque traseiro

ETIQUETAS

Etiqueta (eta) compartimento do motor

✓ Original



Etiqueta (eta) compartimento do motor

Etiqueta (eta) coluna lado direito

✓ Original



Etiqueta (eta) coluna lado direito

VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta dianteira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro porta traseira esquerda: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta dianteira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do vidro porta traseira direita: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Gravação vidro traseiro: Original

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Gravação Vidro (qualquer vidro)



IDENTIFICAÇÃO

Número do motor

✓ OK

Plaqueta carroceria

✓ Original



Número do motor



Lacre da placa

Número do chassi

✓ OK

Plaqueta chassi traseira

✓ Original



Número do chassi dianteira



Número do chassi

Plaqueta chassi dianteira

✓ Original



Placa traseira



Data do cinto de segurança

VEÍCULO

Modelo

CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA

UF veículo

MG

Ano de fabricação

2021

Motor

SQR3T10ALMH80563

Chassi

98RDB22B9NA008843

Fabricante

CAOACHERY

Ano do modelo

2022

Quilometragem

80362

Placa

RTS5160

Combustível

Alcool / Gasolina

Cor

Preta



Frente 45° lado direito

Parecer técnico

CONFORME





Decisão Certa

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
CAOACHERY / TIGGO3X PRO
TA
EMPLACAMENTO:
UBERABA - MG

FABRICAÇÃO / MODELO:
2021 / 2022
COR:
PRETA

DADOS DA CONSULTA

ENTRADA:
RTS5160
USUÁRIO:
ANDRE LUIZ LELES TEIXEIRA

DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA:
19/06/2026 09:31
SOLICITADO POR:
TRIÂNGULO MONTE CARMELO -
SEM MESA

CÓDIGO DA CONSULTA:
4357520

TOKEN DA CONSULTA:
beaf8942-82a2-43b4-a637-4f21278edb9d

ANÁLISE DE MERCADO



* FOTO ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:
CAOACHERY / TIGGO 3X PRO 1.0 TURBO FLEX AUT.

PREÇO FIPE:
R\$ 72.530,00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 70.172,78

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 70.354,10

PREÇO MERCADO :
R\$ 70.151,02



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
PARECER TÉCNICO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS: DÉBITOS REGISTROS ENCONTRADOS: 1



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES REGISTROS ENCONTRADOS: 1 DADOS NACIONAIS: RESTRIÇÕES REGISTROS ENCONTRADOS: 1



DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	RTS5I60	CHASSI	98RDB22B9NA008843
NÚMERO DE MOTOR ORIGINAL	SQRE3T10ALMH80563	NÚMERO DE MOTOR ATUAL	SQRE3T10ALMH80563
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	-	POTÊNCIA	102
CILINDRADAS	998	RENAVAM	01289738472
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	11/02/2022
MUNICÍPIO/UF	UBERABA / MG	CPF/CNPJ Faturado:	NÃO INFORMADO
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	CAOACHERY / TIGGO3X PRO TA	COR	PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO	2021	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2022	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	NÃO IDENTIFICADO
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	NEILA MARIA NERY
CPF/CNPJ COMPRADOR			
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL	163	CAPACIDADE DE CARGA	37.0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	163	TIPO DE CARROCERIA	NAO APLICAVEL
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	999
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS DE VENDA
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENACAO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		



DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	RTS5I60	CHASSI	98RDB22B9NA008843
NÚMERO DE MOTOR	SQRE3T10ALMH80563	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	102	CILINDRADAS	998
RENAVAM	01289738472	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	01/05/2026
MUNICÍPIO/UF	UBERABA / MG	CPF/CNPJ FATURADO	13007583000124
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	CAOACHERY/TIGGO3X PRO TA	ANO DE FABRICAÇÃO	2021
ANO DO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
COR	PRETA	Espécie	MISTO
NÚMERO DE PASSAGEIROS	5		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	NÃO INFORMADO
PESO BRUTO TOTAL	163	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	163
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	ALIENAÇÃO
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

✓	HISTÓRICO ROUBO E FURTO
	NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓	INDÍCIO SINISTRO
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

✓	INDÍCIO SINISTRO 2
	NADA CONSTA
Quando apontado como positivo, há a indicação provável que o veículo possa ter tido um acionamento em companhias de seguros por motivos diversos. Recomenda-se usar apenas como indicativo ou informação de apoio e reforça-se a necessidade de uma vistoria cautelar física com análise de estrutura para uma melhor tomada de decisão.	

CSV
O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, clicando no botão abaixo.
Acessar Senatran



✓

PARECER TÉCNICO

NADA CONSTA



Este dado é gerado estatisticamente e não representa a situação final junto a companhias de seguro, visto que os critérios para aceitação são internos e exclusivos de cada companhia e não são compartilhados. Recomenda-se usar apenas como informação de apoio juntamente com os demais itens de sinistralidade.

✓

VIN - DECODE

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

98RDB22B9NA008843

Chassi	98RDB22B9NA008843	Localização da fábrica	BRASIL
Veículo	TIGGO3X PRO TA	Tração	NAO INFORMADO
Marca	CAOACHERY	Tipo da Carroceria	NAO INFORMADO
Combustivel	NAO INFORMADO	País de origem	BRASIL
Fabricante	NAO INFORMADO	Modelo	TIGGO3X PRO TA
Versão	PRO TURBO	Motor	NAO INFORMADO
Ano Modelo	2022	Ano de Fabricação	2021
Portas	NAO INFORMADO	Código Fipe	093002-4
Região Geografica	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	Verificação do Serial	OK
Quantidade de eixos	NAO INFORMADO	Quantidade de Irregularidades	0
Conclusão	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

✓

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

✓

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA



PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

Status	NÃO INFORMADO	Código Fipe	093002-4/0
Vigência	06/2026	Ano modelo Fipe	2022
Modelo Fipe	TIGGO 3X PRO 1.0 TURBO FLEX AUT.	Fabricante Fipe	CAOACHERY
Combustível Fipe	F	Chassi	98RDB22B9NA008843
Preço Fipe	R\$ 72.530,00	Preço Médio	R\$ NÃO INFORMADO
Preço Financeira	NÃO INFORMADO	Quantidade de registros	2
Versão	NÃO INFORMADO	Cambio	NÃO INFORMADO
Potência	NÃO INFORMADO	Acessório	NÃO INFORMADO
Portas	NÃO INFORMADO	Configuração	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2025	2022
R\$ 76.469,00	R\$ 104.469,00
📈 -26.80%	OKM
	📉 0.00%
	📉 0.00%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)

Nome:
NEILA MARIA NERY

Documento:

Data de processamento:
2022-02-11

PREÇO MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 0

Marca	CAOACHERY	Modelo	TIGGO 3X
Código	0	Ano	2022
Cambio	NÃO INFORMADO	Combustível	NÃO INFORMADO
Configuração	NÃO INFORMADO	Potencia	NÃO INFORMADO
Acessorio	NÃO INFORMADO	Versão	NÃO INFORMADO
Porta	NÃO INFORMADO	Preço	77.838,00

VERSÃO 2: 093002-4

Marca	CAOACHERY	Modelo	TIGGO 3X PRO 1.0 TURBO FLEX AUT.
Código	093002-4	Ano	2022
Cambio	NÃO INFORMADO	Combustível	F
Configuração	NÃO INFORMADO	Potencia	NÃO INFORMADO
Acessorio	NÃO INFORMADO	Versão	NÃO INFORMADO
Porta	NÃO INFORMADO	Preço	72.530,00

! Observações

- Sempre verifique o site do detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator as sanções penais.



A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e\ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e\ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e\ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e\ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

