



NºDOCUMENTO
848729

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **CCROSS XRX HYBRID**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA



EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO

CNPJ:
07.172.382/0009-37

ENDEREÇO:
R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A

FONTE
CONSULTA:

BRASIL
SCL2J40

Nº LAUDO:
848729

DATA EMISSÃO:
21/03/2026

BAIRO:
JARDIM SERRANO

MUNICÍPIO:
CALDAS NOVAS

ESTADO:
GO



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: TOYOTA

Placa Consulta: SCL2J40
Data da Vistoria: 21/03/2026
Dados Proprietário: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO
Nome Vistoriador: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA
Dados Solicitante: 07.172.382/0009-37
Unidade Vistoria: GOIANIA
Modelo Veículo: CCROSS XRX HYBRID
Chassi Veículo: 9BRKYAAGXS0700106
Renavam: 01401846510

Cor Veículo: CINZA
Ano de Fabricação: 2024
Ano do Modelo: 2025
Motor: 3A71129
Câmbio: 7WA24E00881
UF: GO
Capacidade: 42
Combustível: GAS/AL/ELE
KM: 30055

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens
verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens
verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - PAINEL traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BRKYAAGXS0700106

Nº do chassi (Veículo)

9BRKYAAGXS0700106



Nº do motor (Base Nacional BIN)

3A71129

Nº do motor (Veículo)

3A71129



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS**Gravação do vidro porta dianteira direita**

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro para-brisa

esta saindo, o vidro esta trincado

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI**Plaqueta chassi dianteira**

NÃO APLICÁVEL

CONCLUSÃO**Conclusão Final**

CONFORME



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA:	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME


FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



CRLV



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA
ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA:  SCL2J40	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 848729	DATA EMISSÃO: 21/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria:	Nº da Vistoria:	Razão Social: UMUARAMA	Placa:
-------------------	-----------------	----------------------------------	--------

21/03/2026	848729	TOYOTA CALDAS NOVAS - GO	SCL2J40
Marca/modelo: TOYOTA / CCROSS XRX HYBRID	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



CONSULTADO EM: 22/03/2026 ÀS 13:08

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA PITSTOP



TOYOTA

RESULTADO ENCONTRADO PARA:

SCL2J40

MARCA/MODELO:

TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2024/2025

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO

9 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS ⚠️	CRED BDV II (BIN) ⚠️	CRED AGREGADOS ✅	CADASTRO VEÍCULO ✅	CRED PARECER TEC. ✅	CRED HIST RF ✅	SISCSV ⚠️	LEILÃO BASE COMERCIAL ✅
LEILÃO PLUS ✅	CRED IND. SINISTRO ✅	CRED DECODIFICADOR + FIPE ✅	SISCSV - SINISTRO ⚪				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SCL2J40

COR: CINZA

TIPO: UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

POTÊNCIA: 122CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

OUTROS ESTADOS

PLACA: SCL2J40	MUNÍCIPIO: GOIANIA
CHASSI: 9BRKYAAGXS0700106	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/08/2024	COR: CINZA
MARCA: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	ANO DE FABRICAÇÃO: 2024
ANO DO MODELO: 2025	COMBUSTÍVEL: GAS/AL/ELE
TIPO: UTILITARIO	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: LETICIA ARAUJO DOS SANTOS

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 5.705,71	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 130,16	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SCL2J40	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BRKYAAGXS0700106	Nº DO MOTOR: 3A71129
RENAVAM: 01401846510	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
MUNICÍPIO/UF: GOIANIA/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 42	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: 7WA24E00881
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1798
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
CMT: 226	COMBUSTÍVEL: GAS/AL/ELE
MARCA/MODELO: TOYOTA/TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	PBT: 186
POTÊNCIA: 122	SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRENCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA: SCL2J40

CHASSI: 9BRKYAAGXS0700106

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: GOIANIA/GO

FABRICANTE: TOYOTA

MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

ANO DO MODELO: 2025

TIPO: UTILITARIO

ESPÉCIE: MISTO

CILINDRADAS: 1798

POTÊNCIA: 122

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 42

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: CINZA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

Nº DO MOTOR (FABRÍL): 3A71129

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMBIO: 7WA24E00881

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 999

PESO BRUTO: 186

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 226

RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: SCL2J40

CHASSI: 9BRKYAAGXS0700106

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

ANO DO MODELO: 2025

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

TIPO: UTILITARIO

ESPÉCIE: MISTO

CARROCERIA: 999

FABRICANTE: TOYOTA

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

MODELO: NÃO IDENTIFICADO/CADASTRADO

MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID

COR: CINZA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

URBANO:

RODOVIARIO:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO

