



NºDOCUMENTO
838891

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **CCROSS XRX HYBRID**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA



EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO

CNPJ:
07.172.382/0009-37

ENDEREÇO:
R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A

FONTE
CONSULTA:

BRASIL
SBX3H00

Nº LAUDO:
838891

DATA EMISSÃO:
04/03/2026

BAIRO:
JARDIM SERRANO

MUNICÍPIO:
CALDAS NOVAS

ESTADO:
GO



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: TOYOTA

Placa Consulta: SBX3H00
Data da Vistoria: 04/03/2026
Dados Proprietário: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO
Nome Vistoriador: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA
Dados Solicitante: 07.172.382/0009-37
Unidade Vistoria: GOIANIA
Modelo Veículo: CCROSS XRX HYBRID
Chassi Veículo: 9BRKYAAG9P0625292
Renavam: 01291464317

Cor Veículo: CINZA
Ano de Fabricação: 2022
Ano do Modelo: 2023
Motor: 2P28381
Câmbio: 7XA21M00329
UF: GO
Capacidade: 41
Combustível: GAS/AL/ELE
KM: 46215

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



2 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - PAINEL traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BRKYAAG9P0625292

Nº do chassi (Veículo)

9BRKYAAG9P0625292

Nº do motor (Base Nacional BIN)

2P28381

Nº do motor (Veículo)

2P28381


NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



4 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA:		 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL



5 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME



6 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA




PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



7 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA
ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA: 		 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP




ETIQUETA DA COLUNA



9 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 838891	DATA EMISSÃO: 04/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria:	Nº da Vistoria:	Razão Social: UMUARAMA	Placa:
-------------------	-----------------	----------------------------------	--------

04/03/2026	838891	TOYOTA CALDAS NOVAS - GO	SBX3H00
Marca/modelo: TOYOTA / CCROSS XRX HYBRID	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°



10 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



CONSULTADO EM: 04/03/2026 ÀS 11:27

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA PITSTOP



TOYOTA

RESULTADO ENCONTRADO PARA:

SBX3H00

MARCA/MODELO:

TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2022/2023

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO

3 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS



OUTROS ESTADOS



CRED BDV II (BIN)



CRED AGREGADOS



CADASTRO VEÍCULO



CRED PARECER TEC.



CRED HIST RF



SISCVS

LEILÃO BASE
COMERCIAL

LEILÃO PLUS



CRED IND. SINISTRO

CRED DECODIFICADOR
+ FIPE

SISCVS - SINISTRO



DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SBX3H00

COR: CINZA

TIPO: UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

POTÊNCIA: 122CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

OUTROS ESTADOS

PLACA: SBX3H00	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS
CHASSI: 9BRKYAAG9P0625292	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2025	COR: CINZA
MARCA: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2023	COMBUSTÍVEL: GAS/AL/ELE
TIPO: UTILITARIO	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: ACIR RODRIGUES DE S JUNIOR

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 5.230,48	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SBX3H00	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BRKYAAG9P0625292	Nº DO MOTOR: 2P28381
RENAVAM: 01291464317	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
MUNICÍPIO/UF: CALDAS NOVAS/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 41	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: 7XA21M00329
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1798
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
CMT: 226	COMBUSTÍVEL: GAS/AL/ELE
MARCA/MODELO: TOYOTA/TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	PBT: 186
POTÊNCIA: 122	SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRENCIA: NAO

RESTRICÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: SBX3H00

CHASSI: 9BRKYAAG9P0625292

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: CALDAS NOVAS/GO

FABRICANTE: TOYOTA

MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

TIPO: UTILITARIO

ESPÉCIE: MISTO

CILINDRADAS: 1798

POTÊNCIA: 122

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 41

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: CINZA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

Nº DO MOTOR (FABRÍL): 2P28381

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMBIO: 7XA21M00329

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 999

PESO BRUTO: 186

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 226

RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: SBX3H00

CHASSI: 9BRKYAAG9P0625292

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

TIPO: UTILITARIO

ESPÉCIE: MISTO

CARROCERIA: 999

FABRICANTE: TOYOTA

SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO

SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO

MODELO: NÃO IDENTIFICADO/CADASTRADO

MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID

COR: CINZA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

URBANO:

RODOVIARIO:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO





QUER DIZER, QUE ESTE VEICULO PROVAVELMENTE TERA
ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO
DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	CHASSI:
ANO FABRICAÇÃO:	ANO MODELO:
CMC:	CMT:
TIPO CARROCERIA CÓDIGO:	TIPO CARROCERIA:
CATEGORIA CÓDIGO:	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS:	COMBUSTÍVEL CÓDIGO:
COMBUSTÍVEL:	COR CÓDIGO:
COR:	ESPÉCIE:
INDICADOR ALARME:	INDICADOR ROUBO/FURTO:
LOTAÇÃO:	MARCA/MODELO CÓDIGO:
MARCA/MODELO:	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO:	QTD. EIXOS:
PBT:	POTÊNCIA:
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO:	SITUAÇÃO:
TIPO VEÍCULO CÓDIGO:	TIPO VEÍCULO:
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:
INDICADOR LEILÃO:	INDICADOR MULTA RENAINF:
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO:	INDICADOR RECALL 1:
INDICADOR RECALL 2:	INDICADOR RECALL 3:
INDICADOR RECALL MONTADORA:	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2:	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4:	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA:	INDICADOR OSTENTA PIV:
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA FMISSÃO CRV:

PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL:	
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:
TIPO PROPRIETÁRIO:	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME:	POSSUIDOR DOCUMENTO:
POSSUIDOR ORIGEM:	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO:	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM:	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR:	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:
SEM RISCO	
LEILÃO BASE COMERCIAL	
RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
SEM RISCO	
LEILÃO PLUS	
RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
SEM RISCO	
CRED IND. SINISTRO	
RESULTADO: NADA CONSTA	
SEM RISCO	
CRED DECODIFICADOR + FIPE	
CHASSI: 9BRKYAAG9P0625292	FABRICANTE: TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	QUANTIDADE DE EIXOS: 2

TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: TOYOTA	MODELO: CCROSS XRX HYBRID
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO: 186	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002204-7

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: TOYOTA	MODELO: COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO)
----------------	---------------	--

CÓDIGO: 002204-7

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: TOYOTA	MODELO: COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HÍBRIDO)
----------------	---------------	---

CÓDIGO: 002204-7


COMBUSTÍVEL: H	MARCA: TOYOTA	MODELO: COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO)
----------------	---------------	--



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002204-7



VALOR ATUAL


R\$ 157.592,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.50%

CÓDIGO FIPE: 002204-7

Valor




VALOR ATUAL

R\$ 157.592,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.50%

CÓDIGO FIPE: 002204-7



VALOR ATUAL

R\$ 157.592,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.50%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
04/03/2026	46215	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as

informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.