

Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TE11A69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 0/12

A

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Nada Consta (12)	Recuperado (0)	Repintura (0)	Reparado (0)	Avariado (0)
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TE11A69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo:	Situação Chassi:	Chassi:	Marca/Modelo:	Motor:	Cor:
CIRCULACAO	NORMAL	JTMDW3FV6SD597770	TOYOTA TOYOTA RAV4H SXAWD CNT	A25A538062	BRANCA
Cambio:	Cilindradas:	Carroceria:	Especie:	Ano Produção:	Ano Modelo:
*****	*****	*****	*****	2025	2025
Renavam:	Combustivel:	Placa:	Potência Motor:	Cap. de Passageiros:	Cap. de Carga:
01437889368	GASOLINA / ELETRICO	TE11A69	****	****	****
Procedência:	Nra. Eixos:	C.M.T.:	Montagem:	Cidade da Placa:	Estado da Placa:
****	****	****	****	SANTA VITORIA	MG
Data de Licenciamento:	Data Emissão CRLV:	Data Emissão CRLV:	Proprietário Atual:	Comunicação de Vendas:	Data de Vendas:
****	****	****	VANDERLI AFIZ ELIAS	****	****

Itens consultados e restrições - Realizado em 11/06/2026 -15:24

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TE11A69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal




45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEIIA69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.




Pintura e Lataria
100% Class **A**



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEIIA69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEIIA69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEIIA69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEIIA69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905




Avaliação Estrutural


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEI1A69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

VIO 1

Placa:	TEI1A69
--------	---------

Dados da Estampagem

Placa	TEI1A69	Número de Série do QR Code	240805091985880	UF de Estampagem	MG	Município de Estampagem	SANTA VITORIA
Tipo de Placa	TRASEIRA	Situação da Placa	ATIVA	Data/hora da Estampagem	07/05/2025 10:24:19	Detentor	DETDAI - MG

VIO 1

Razão Social	AUTOPLACAS ARAUJO LTDA	UF	MG
Dados Atuais do Veículo			
Placa Atual	TEI1A69	Chassi final	97770
UF Jurisdição	MG	Município	SANTA VITORIA
Marca/Modelo	I/TOYOTA RAV4H SXAWD CNT	Ano Fabricação	2025
Ano Modelo	2025		

Vistoria - 247644

11/06/2026

16:16

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 26.948
COR: BRANCA
ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEIIA69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁFICO - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01437889368

PLACA: TEIIA69

ANO FABRICAÇÃO: 2025

ANO MODELO: 2025

QUANTO DO CRLV: 254351912570

CATEGORIA: PARTICULAR

POTENCIAÇÃO/MARCA: 222CV/2487

MOTOR: A25A9538062

CHASSI: 2.23

EPIS: 2

LOCAL: 05P

NÃO APLICÁVEL

NOME: VANDERLI AFIZ ELIAS

CPF/CNPJ: 511.477.856-00

LOCAL: SANTA VITÓRIA MS

DATA: 18/04/2026

1/TOYOTA RAV4H SX4WD CNT

ESP/CF/TPV

MISTO CAMIONETA

PLACA ANTERIOR: LA

CHASSI: JTEHJ3FV68D597770


BRANCA

CAROLINA/ELETRICO

OSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SIN OSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	09010329253
Número do CRV	254351912570
UF	MG
Renavam	01437889368
RNTRC	
Exercício	2026
Nome	VANDERLI AFIZ ELIAS
CPF/CNPJ	51147785600

Assoalho com Pannel Traseiro



Vistoria - 247644

 11/06/2026 16:16

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 26.948

COR: BRANCA

ANO FABRICAÇÃO: 2025

PLACA: TEIIA69

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Maicon de Oliveira Silva

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERABA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

