

**UNIDADE: HF Vistorias Automotivas****Solicitante:** DIVANIO ALVES RABELO**CPF/CNPJ:** 57438552187**Marca/Modelo:** I/TOYOTA/ HILUX CDSRXA4FD**AnoFab/AnoMod:** 2023/2024**Combustível:** DIESEL**Cor:** PRATA**RENAVAM:** 01354838170**Chassi (BIN):** 8AJBA3CD5R1786440**Motor (BIN):** 1GDG415877**Hodômetro:** 72818**SCN5A65****CRLV/CRV:** 233774521786**Chassi:** 8AJBA3CD5R1786440**Motor:** 1GDG415877**Câmbio:** NÃO CADASTRADO**Nº do Lacre/QR code:** QR CODE**Status: APROVADO COM RESTRIÇÕES****IDENTIFICAÇÃO****! APROVADO COM APONTAMENTOS****IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS****✓ APROVADO****ANÁLISE ESTRUTURAL****✓ APROVADO****IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS****✓ APROVADO****ESTRUTURA****✓ APROVADO****HISTÓRICO****! APROVADO COM RESTRIÇÕES****ANÁLISE DE PINTURA****✓ APROVADO**

**LEGENDA DE ÍCONES**

REPROVADO APROVADO COM RESTRIÇÕES APROVADO COM ALERTA APROVADO COM APONTAMENTOS APROVADO

IDENTIFICAÇÃO

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO: |
| ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR | | ETIQUETA DA COLUNA |

IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| PARA BRISA | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA |
| VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA | VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA | VIDRO TRASEIRO |

ANÁLISE ESTRUTURAL

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Torre do amortecedor dianteiro direita | Coluna dianteira esquerda | Travessa dianteira do teto |
| Caixa de ar esquerda | Coluna central esquerda | Coluna traseira esquerda |
| Caixa de roda traseira esquerda | Painel frontal | Longarina dianteira direita |
| Assoalho direito | Torre do amortecedor traseiro direita | Longarina traseira direita |
| Torre do amortecedor dianteiro esquerda | Coluna dianteira direita | Caixa de ar direita |
| Coluna central direita | Coluna traseira direita | Travessa traseira do teto |
| Caixa de roda traseira direita | Longarina dianteira esquerda | Assoalho esquerdo |
| Torre do amortecedor traseiro esquerda | Longarina traseira esquerda | Caixa de estepe |
| Painel traseiro | | |

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS

- | | |
|----------|---------------|
| PLACA(S) | LACRE/QR CODE |
|----------|---------------|

ESTRUTURA

- CONDIÇÕES ESTRUTURAIS



HISTÓRICO

✓ INDÍCIO DE SINISTRO

✓ SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

✓ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/
QUEIXA ATIVA

⚠ BLOQUEIOS/RESTRICÇÕES

✓ LEILÃO

**ANÁLISE DE PINTURA**☒ Para lama dianteiro esquerdo☒ Folha lateral traseira esquerda☒ Porta traseira direita☒ Coluna traseira direita☒ Coluna dianteira esquerda☒ Porta dianteira esquerda☒ Para lama dianteiro direito☒ Folha lateral traseira direita☒ Tampa do porta malas☒ Capô☒ Porta traseira esquerda☒ Porta dianteira direita☒ Coluna traseira esquerda☒ Coluna dianteira direita☒ Folha do teto**1 - Capô**

Original

2 - Para lama dianteiro esquerdo

Original

3 - Para lama dianteiro direito

Original

4 - Coluna dianteira esquerda

Original

5 - Coluna dianteira direita

Original

6 - Folha do teto

Original

7 - Porta dianteira esquerda

Original

8 - Porta dianteira direita

Original

9 - Porta traseira esquerda

Original

10 - Porta traseira direita

Original

11 - Coluna traseira esquerda

Original

12 - Coluna traseira direita

Original

13 - Folha lateral traseira esquerda





Original

14 - Folha lateral traseira direita

Original

15 - Tampa do porta malas

Original





ANÁLISE ESTRUTURAL

1 - Torre do amortecedor dianteiro direita

Original

2 - Coluna dianteira esquerda

Original

3 - Travessa dianteira do teto

Original

4 - Caixa de ar esquerda

Original

5 - Coluna central esquerda

Original

6 - Coluna traseira esquerda

Original

7 - Caixa de roda traseira esquerda

Original

8 - Painel frontal

Original

9 - Longarina dianteira direita

Original

10 - Assoalho direito

Original

11 - Torre do amortecedor traseiro direita

Original

12 - Longarina traseira direita

Original

13 - Torre do amortecedor dianteiro esquerda

Original

14 - Coluna dianteira direita

Original

15 - Caixa de ar direita

Original

16 - Coluna central direita

Original

17 - Coluna traseira direita

Original

18 - Travessa traseira do teto

Original

19 - Caixa de roda traseira direita

Original

20 - Longarina dianteira esquerda

Original

21 - Assoalho esquerdo

Original

22 - Torre do amortecedor traseiro esquerda

Original

23 - Longarina traseira esquerda


Original

24 - Caixa de estepe

Original

25 - Painel traseiro

Original





FOTOS



Dianteira 45°



Traseira 45°



Placa Traseira




Gravação do Chassi



Gravação do Motor



Lacre /QR code



Eta Coluna




Gravação do VIS no vidro



Hodômetro



Placa Dianteira



Eta Motor



Plaqueta ano de fabricação



FOTOS



Foto extra



Leve amassado na cabine, coluna traseira esquerda.



Ítems obrigatórios: Macaco, chave de roda e triângulo de sinalização. OK



Estepe. Ok



Data do cinto de segurança



CRLV



Plaqueta/etiqueta do chassi no vidro do para-brisa

**IDENTIFICAÇÃO****NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI**

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO:

- ! Numeração não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DA COLUNA

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE VIDROS**PARA BRISA**

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DA PORTA TRASEIRO DIREITA

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO

- ✓ Original/Dentro dos padrões do fabricante.

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS**PLACA(S)**

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

LACRE/QR CODE

- ✓ Veículo emplacado de acordo o padrão MERCOSUL (Sendo dispensada da utilização do lacre de segurança as placas que possuem tecnologia que permita a identificação do veículo).

**HISTÓRICO****INDÍCIO DE SINISTRO**

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

SINISTRO/SINISTRO RECUPERADO

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/ QUEIXA ATIVA

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

BLOQUEIOS/RESTRICÇÕES

- ⚠ Veículo consta restrição, no período do procedimento, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo

LEILÃO

- ✓ Nada consta no período do procedimento, conforme pode ser consta na pesquisa em anexo.

ESTRUTURA**CONDIÇÕES ESTRUTURAIS**

- ✓ Dentro dos padrões do fabricante.

**OBSERVAÇÕES**

VEÍCULO NO PADRÃO DO FABRICANTE, POSSUI APENAS ALGUNS LEVES DETALHES NA PINTURA COMO ARRANHÕES E UM LEVE AMASSADO NA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA. ADICIONADO EM FOTO EXTRA. POSSUI RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.

Henrique Fagundes da Silva
Vistoriador(a)

Henrique Fagundes da Silva
Emissor do laudo

IMPORTANTE

IMPORTANTE: O presente Laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. **A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames**, em razão de que a **HF VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI**, CNPJ **43.635.459/0001-74** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A HF VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. No **presente laudo** não são avaliados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios, freios ABS, AIR BAGS, originalidade do registro de quilometragem, parte mecânica, elétrica e não se destina a verificar sinais de alagamento.

O critério de avaliação das placas se rege no aspecto de sinais de possíveis adulterações.

ATENÇÃO: As informações de multas, débitos e restrições apresentadas no contexto do laudo podem conter divergências em razão de critérios regionais dos Órgãos de Trânsito, por isso recomendamos que consulte sempre o site do Detran de Origem do registro do veículo, pois, além de serem atualizados automaticamente, há procedimentos distintos de um estado para o outro.

Critério de avaliação das seguradoras: Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

AV CORONEL BENTO DE GODOY QUADRA 07 LOTE 09 BAIRRO/ ITANHANGÁ 1 MUNICÍPIO CALDAS NOVAS UF/GO