



NºDOCUMENTO
779640

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **FIAT TITANO RANCH**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta:	SSK3122
Data da Vistoria:	22/11/2025
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO
Nome Vistoriador:	LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA
Dados Solicitante:	07.172.382/0009-37
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	FIAT TITANO RANCH
Chassi Veículo:	9VCFF4HYVSA809133
Renavam:	01394785221

Cor Veículo:	VERMELHA
Ano de Fabricação:	2024
Ano do Modelo:	2025
Motor:	10VRAC4003003
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	102
Combustível:	DIESEL
KM:	49089

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda





FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



2 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



3 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9VCFF4HYVSA809133

Nº do chassi (Veículo)

9VCFF4HYVSA809133



Nº do motor (Base Nacional BIN)

10VRAC4003003

Nº do motor (Veículo)

10VRAC4003003



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



4 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL



5 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS**Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito**

NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI**Plaqueta chassi dianteira**

ORIGINAL

CONCLUSÃO**Conclusão Final**

CONFORME

OBSERVAÇÕES

RECALL JÁ ATENDIDO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.



6 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: BR SSK3122		
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




HODÔMETRO




PLACA




PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



7 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA
ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



8 / 10



WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP





ETIQUETA DA COLUNA



9 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 779640	DATA EMISSÃO: 22/11/2025	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria:	Nº da Vistoria:	Razão Social: UMUARAMA	Placa:
-------------------	-----------------	----------------------------------	--------

22/11/2025	779640	TOYOTA CALDAS NOVAS - GO	SSK3I22
Marca/modelo: I / FIAT TITANO RANCH		Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO	
			
FRENTE 45°		TRASEIRA 45°	



10 / 10

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		NOME CONCESSIONÁRIO RIO VEÍCULOS LTDA ENDEREÇO: EGIDIO FRANCISCO RODRIGUES, 181, CEP: 75200-000 Bairro: NOSSA SENHORA LOURDES PIRES DO RIO - GO CNPJ: 37.898.137/0001-15 IE: 102.593.264 TELEFONE: Fone: (64)3461-1811													
DATA DE EMISSÃO 21/07/2025 - 12:50		ORDEN SERVIÇO 000103400		IMPRESSÃO 21/07/2025 - 12:54		REIMPRESSÃO 05/12/2025 - 10:47		Versão 2.1 Página: 1 / 2							
PLACA	AGENDADO	AGENDADOR	CONSULTOR DE SERVIÇO	PREVISÃO DE ENTREGA		PRISMA:									
SSK3I22	21/07/25 - 14:00	JANINE ARYANNE PINTO	JANINE ARYANNE PINTO	22/07/25 - 16:33	__/__/__ - __:__:__										
Ag. Ativo: ☐ N		Lavar o Veículo: ☐ N		Cliente Aguarda: ☐ N		Cliente Fiat Profissional: ☐ N		Veículo Retorno: ☐ S		Levar peças substituídas do veículo: ☐		Rebocado: ☐ N			
Código/Cliente: 27981/ZUF FLORESTAS LTDA															
Endereço: RODOVIA BR 050, 58				CEP: 75780-000				Bairro: ZONA RURAL							
Cidade: IPAMERI				UF: GO				CPF/CNPJ: 11.262.858/0001-40				RG: 104.778.156			
Telefone para Contato: Celular:				Residencial: (64)3442-5381				Comercial: (64)9811-81684				Outros:			
E-mail: nfecompras@grupozuf.com.br															
MVS/Veículo: 5791032 - TITANO RANCH						Placa: SSK3I22		Chassi: 9VCFF4HYVSA809133							
Ano/Mod.: 2024/2025 Cor: VERMELHO				Nº Motor: 1				KM Atual: 20616 Combustível: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐							
Distribuidor: RIO VEÍCULOS LTDA				Vendedor:				Data da venda: 04/06/2024							
SOLICITAÇÕES DO CLIENTE (CUSTOMER VOICE)															
Item	Tipo de OS	Produtivo	Descrição da solicitação												
1	R5	LAZINHO	2A. REVISAO FLEX - KM OU												
2	C1	LAZINHO	PROTEÇÃO DO CHICOTE DA SOLEIRA												
3	C1	LAZINHO	AMORTECEDORES TRASEIROS - VERIFICAÇÃO/REPARAÇÃO												
4	C1	LAZINHO	APLICAÇÃO DE LOSTITE NOS BARRILHOS DAS BARRAS HORIZONTAIS												

SERVIÇOS (Mão de obra)							
Item	Tipo de OS	Produtivo	Código de operação	Descrição de serviço	Valor		
1	R5	LAZINHO	0010F36	2A. REVISAO FLEX - KM OU	R\$ 666,50		
2	C1	LAZINHO	F50QA	Proteção do Chicote da Soleira	R\$ -		
3	C1	LAZINHO	8791A	Amortecedores traseiros - Verificação/Reparação	R\$ -		
4	C1	LAZINHO	8802A	Aplicação de loctite nos parafusos das barras horizon	R\$ -		
Total estimado de serviços					R\$ 666,50		
PEÇAS E LUBRIFICANTES							
Item	Tipo de OS	Produtivo	Código do produto	Descrição peça e lubrificante	Qtde	Valor Unit.	Valor
1	R5	LAZINHO	OM0166	ESTOPA	2,0	R\$ 6,50	R\$ 13,00
2	R5	LAZINHO	9809532380	FILTRO OLIO	1,0	R\$ 109,90	R\$ 109,90
3	R5	LAZINHO	7094487	OLEO MOTOR SAE	7,0	R\$ 79,90	R\$ 559,30
4	R5	LAZINHO	155255862	ELEMENTO	1,0	R\$ 289,90	R\$ 289,90
5	R5	LAZINHO	155255800	ELEMENTO FILTRO	1,0	R\$ 268,47	R\$ 268,47
6	R5	LAZINHO	1000040453	TRATAMENTO INTERNO MOTOR 200 M	1,0	R\$ 159,90	R\$ 159,90
7	GR	LAZINHO	7099029	CONJ TUBO CORRUGADO E FITA ISOL	1,0	R\$ -	R\$ -
Total estimado de Peças e Lubrificantes							R\$ 1.400,47
Desconto							R\$ 16,97
VALOR TOTAL ESTIMADO							R\$ 2.050,00
Valores de mão obra e peças, realizados exclusivamente em garantia, serão responsabilidade da montadora.							
OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS/RECOMENDADOS							
Item	Descrição dos serviços						

RIORIO VEÍCULOS	NOME CONCESSIONÁRIORIO VEICULOS LTDA ENDEREÇO:EGIDIO FRANCISCO RODRIGUES, 181, CEP: 75200-000 Bairro: NOSSA SENHORA LOURDES PIRES DO RIO - GO CNPJ: 37.898.137/0001-15 IE: 102.593.264 TELEFONE: Fone: (64)3461-1811	FIAT				
DATA DE EMISSÃO 21/07/2025 - 12:50	ORDEN SERVIÇO 000103400	IMPRESSÃO 21/07/2025 - 12:54	REIMPRESSÃO 05/12/2025 - 10:47	Versão 2.1 Página: 2 / 2		
1	F50QB - REPARAÇÃO CHICOTE					
2	8791B - Amortecedores traseiros - REPARAÇÃO 1 LADO					
3	8791C - Amortecedores traseiros -Reparação 2 LADOS					
4	8804C - Reparação do chicote, instalação da proteção e capa do paraf					
5	8804A - Verificação do chicote e instalação da capa do parafuso					
6	8804B - Verificação do chicote e instalação da proteção					
7	F50QB - REPARAÇÃO CHICOTE					
8	8791B - Amortecedores traseiros - REPARAÇÃO 1 LADO					
9	8791C - Amortecedores traseiros -Reparação 2 LADOS					
10	8804C - Reparação do chicote, instalação da proteção e capa do paraf					
11	8804A - Verificação do chicote e instalação da capa do parafuso					
12	8804B - Verificação do chicote e instalação da proteção					
Revisão Orçamento - Autorizado o Orçamento Revisado? Sim ☐ Não: ☐						
Total Geral(Previsto Inicial + Recomendado) R\$: 2.050,00			Nº do Orçamento: 21136			
Responsável para AUTORIZAÇÃO:						
Responsável pelo CONTATO: JANINE ARYANNE PINTO						
Condição de Pagamento: Dinheiro: ☐ Cartão de Crédito / Débito: ☐						

Média de KM atual: 0	Proxima revisão: / /	Estimado para o dia: / /	
Se o cliente levar as peças será responsável pelo descarte correto dos materiais retirados da concessionária.			
Historico de Serviço: Os(s):			
Recall: SIM			
Observações:			
-CLIENTE ALEGA REVISÃO DE 20 MIL KM;			
Pré-Entrega		Entrega	
Revisar toda Documentação	☐	Explicar o serviço realizado	☐
Confirmar a condição do Veículo (Limpeza)	☐	Explicar o custo final	☐
Colocar o livrete de garantia no porta-luva	☐	Mostrar as peças substituídas (se o cliente solicitar)	☐
Separar as peças substituídas (se o cliente solicitar)	☐	Acompanhar o cliente ao caixa	☐
Telefonar para o cliente e informar que o veículo está pronto	☐	Retirar capas de proteções	☐
1o Contato com o Cliente			
2o Contato com o Cliente			
Resultado:		Data:	
Responsável:			
A Stellantis e a rede de concessionárias tratarão os seus dados pessoais para prestar os serviços contratados por você ou para comunicar informações pertinentes ao seu veículo, como realização de recall, manutenções preventivas e garantias. Além disso, na medida do permitido pela legislação, a Stellantis e a concessionária na qual você adquiriu um produto ou contratou um serviço, compartilharão seus dados pessoais entre si para, entre outras finalidades, realizar estudos com objetivo de desenvolver melhorias em nossos produtos e serviços, enviar comunicações a você sobre a Stellantis, seus produtos e serviços, bem como entrar em contato para realização de pesquisas de satisfação. Para saber todas as finalidades para as quais a Stellantis trata seus dados pessoais, e como exercer seus direitos, consulte nossa Política de Privacidade de Clientes, disponível em https://www.fiat.com.br/politica-de-privacidade.html . É importante que você também consulte a política de privacidade da concessionária, para saber mais sobre como ela trata seus dados pessoais.			
Recepção: JANINE ARYANNE PINTO		Entrega: JANINE ARYANNE PINTO	
		Data: 21/07/2025	
		Hora: 16:36	
Assinatura do Cliente ou Pessoa por ele autorizada (Igual a CNH)		Assinatura do Cliente ou Pessoa por ele autorizada (Igual a CNH)	

CONSULTADO EM: 22/11/2025 ÀS 15:22

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA PITSTOP





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SSK3I22
MARCA/MODELO:
I/FIAT TITANO RANCH
0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2024/2025
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO
1 PONTO DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 CRED AGREGADOS 	 CADASTRO VEÍCULO 	 CRED PARECER TEC. 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 LEILÃO BASE COMERCIAL 
 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 CRED DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SSK3I22

COR: VERMELHA

TIPO: CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL: DIESEL

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA: 180CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos atuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SSK3I22

MUNÍCIPIO: IPAMERI

CHASSI: 9VCFF4HYVSA809133

UF: GO

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/07/2025

COR: VERMELHA

MARCA: I/FIAT TITANO RANCH

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

ANO DO MODELO: 2025

COMBUSTÍVEL: DIESEL

TIPO: CAMINHONETE

CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: ZUF FLORESTAS LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.

DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SSK3I22

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASSI: 9VCFF4HYVSA809133

Nº DO MOTOR: 10VRAC4003003

RENAVAM: 01394785221

COR: VERMELHA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

ANO DO MODELO: 2025

MUNICÍPIO/UF: IPAMERI/GO

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 102

ESPÉCIE: ESPECIAL

CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 2179

CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 600	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: FIAT/I/FIAT TITANO RANCH	PBT: 317
POTÊNCIA: 180	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	
RESTRIÇÕES BASE NACIONAL	
RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
 SEM RISCO	
CRED AGREGADOS	
PLACA: SSK3I22	CHASSI: 9VCFF4HYVSA809133
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: BRASILIA/DF
FABRICANTE: FIAT	MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO RANCH
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 2179	POTÊNCIA: 180
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 102	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: VERMELHA
COMBUSTÍVEL: DIESEL	Nº DO MOTOR (FABRÍL): 10VRAC4003003
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 317	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 600	RENAVAM: 01394785221
CADASTRO VEÍCULO	
PLACA: SSK3I22	CHASSI: 9VCFF4HYVSA809133
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: FIAT	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO:
MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO RANCH	COR: VERMELHA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:

RODOVIARIO:

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SSK3I22	CHASSI: 9VCF4HYVSA809133
ANO FABRICAÇÃO: 2024	ANO MODELO: 2025
CMC: 1.02	CMT: 0.06
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 2179	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 15
COR: VERMELHA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 201346
MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO RANCH	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9397
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: IPAMERI	QTD. EIXOS: 2
PBT: 3.17	POTÊNCIA: 180
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 112*****00140	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: SIM	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO

RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 16/07/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: ZUF FLORESTAS LTDA	POSSUIDOR DOCUMENTO: 112*****00140
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: ZUF FLORESTAS LTDA	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01394785221	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
	SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
	SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA	
	SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9VCFF4HYVSA809133	FABRICANTE: FIAT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: URUGUAI	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: FIAT	MODELO: FIAT TITANO RANCH
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO: 317	


CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 001575-0

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: FIAT	MODELO: TITANO RANCH 2.2 16V 4X4 TB DIESEL AUT.
SEM RISCO		

FIPE

CÓDIGO FIPE: 001575-0



VALOR ATUAL

R\$ 197.479,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 1.76%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
22/11/2025	49089	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.