



NºDOCUMENTO
847517

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **FIAT TITANO VOLCANO**



CONFORME COM RESTRIÇÃO



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA



EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO

CNPJ:
07.172.382/0009-37

ENDEREÇO:
R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A

FONTE
CONSULTA:

BRASIL
TFP4J71

Nº LAUDO:
847517

DATA EMISSÃO:
19/03/2026

BAIRO:
JARDIM SERRANO

MUNICÍPIO:
CALDAS NOVAS

ESTADO:
GO



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta: TFP4J71

Data da Vistoria: 19/03/2026

Dados Proprietário: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO

Nome Vistoriador: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA

Dados Solicitante: 07.172.382/0009-37

Unidade Vistoria: GOIANIA

Modelo Veículo: FIAT TITANO VOLCANO

Chassi Veículo: 9VCFF4HYVSA813500

Renavam: 01434409276

Cor Veículo: BRANCA

Ano de Fabricação: 2024

Ano do Modelo: 2025

Motor: 10VRAC4011409

Câmbio:

UF: GO

Capacidade: 102

Combustível: DIESEL

KM: 63601

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



3 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9VCFF4HYVSA813500

Nº do chassi (Veículo)

9VCFF4HYVSA813500



Nº do motor (Base Nacional BIN)

10VRAC4011409

Nº do motor (Veículo)

10VRAC4011409




NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



4 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL



5 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS**Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito**

NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

NÃO APLICÁVEL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI**Plaqueta chassi dianteira**

NÃO APLICÁVEL

CONCLUSÃO**Conclusão Final**

CONFORME COM RESTRIÇÃO

OBSERVAÇÕES

LAUDO CONFORME COM RESTRIÇÃO - CONSTA RESTRIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME CONSULTA.



6 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



7 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO


FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO

FOTOS





ADICIONAL 4



10 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 847517	DATA EMISSÃO: 19/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM RESTRIÇÃO



CONFORME COM RESTRIÇÃO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria:
19/03/2026

Nº da Vistoria:
847517

Razão Social:
**UMUARAMA
TOYOTA CALDAS
NOVAS - GO**

Placa:
TFP4J71

Marca/modelo:
**I / FIAT TITANO
VOLCANO**

Endereço:
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°



11 / 11

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



CONSULTADO EM: 19/03/2026 ÀS 15:02

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA PITSTOP



RESULTADO ENCONTRADO PARA:

TFP4J71
MARCA/MODELO:
I/FIAT TITANO VOLCANO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2024/2025
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

5 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS
⚠

CRED BDV II (BIN)
⚠

CRED AGREGADOS
✓

CADASTRO VEÍCULO
✓

CRED PARECER TEC.
✓

CRED HIST RF
✓

SISCSV
✓

LEILÃO BASE
COMERCIAL
✓

LEILÃO PLUS
✓

CRED IND. SINISTRO
✓

CRED DECODIFICADOR
+ FIPE
✓

SISCSV - SINISTRO
-

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: TFP4J71

COR: BRANCA

TIPO: CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL: DIESEL

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA: 180CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENANIR. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: TFP4J71	MUNICÍPIO: IPAMERI
CHASSI: 9VCFF4HYVSA813500	UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/01/2025	COR: BRANCA
MARCA: I/FIAT TITANO VOLCANO	ANO DE FABRICAÇÃO: 2024
ANO DO MODELO: 2025	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: ZUF FLORESTAS LTDA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: BENEFICIO TRIBUTARIO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 7.233,79	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: TFP4J71	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: 9VCFF4HYVSA813500	Nº DO MOTOR: 10VRAC4011409
RENAVAM: 01434409276	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
MUNICÍPIO/UF: IPAMERI/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 102	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 2179
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 600	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: FIAT/I/FIAT TITANO VOLCANO	PBT: 311

POTÊNCIA: 180	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	
RESTRIÇÕES BASE NACIONAL	
RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: RESTRICAO TRIBUTARIA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
ATENÇÃO NA COMPRA	
CRED AGREGADOS	
PLACA: TFP4J71	CHASSI: 9VCF4HYVSA813500
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: IPAMERI/GO
FABRICANTE: FIAT	MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO VOLCANO
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 2179	POTÊNCIA: 180
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 102	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	PASSEGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: DIESEL	Nº DO MOTOR (FABRÍL): 10VRAC4011409
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 311	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 600	RENAVAM:
CADASTRO VEÍCULO	
PLACA: TFP4J71	CHASSI: 9VCF4HYVSA813500
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: FIAT	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO:
MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO VOLCANO	COR: BRANCA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	
CRED PARECER TEC.	



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: TFP4J71	CHASSI: 9VCFF4HYVSA813500
ANO FABRICAÇÃO: 2024	ANO MODELO: 2025
CMC: 1.02	CMT: 6
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 2179	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 04
COR: BRANCA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 201347
MARCA/MODELO: I/FIAT TITANO VOLCANO	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9397
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: IPAMERI	QTD. EIXOS: 2
PBT: 3.11	POTÊNCIA: 180
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 112*****00140	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 57
RESTRIÇÃO 1: REST.BEN.TRIBUTARIO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:

N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 29/01/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 2
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: ZUF FLORESTAS LTDA	POSSUIDOR DOCUMENTO: 112*****00140
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: ZUF FLORESTAS LTDA	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01434409276	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
	SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
	SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA	
	SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9VCFF4HYVSA813500	FABRICANTE: FIAT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025

COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: URUGUAI	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: FIAT	MODELO: FIAT TITANO VOLCANO
VERSÃO:	MOTOR: 2.2
PESO BRUTO: 311	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 001574-1

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: FIAT	MODELO: TITANO VOLCANO 2.2 16V 4X4 TB DIE. AUT.
----------------	-------------	---

CÓDIGO: 001575-0


COMBUSTÍVEL: D	MARCA: FIAT	MODELO: TITANO RANCH 2.2 16V 4X4 TB DIESEL AUT.
----------------	-------------	---



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 001574-1



VALOR ATUAL


R\$ 189.138,00 (03/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 1.07%

CÓDIGO FIPE: 001575-0





VALOR ATUAL

R\$ 190.201,00 (03/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓

1.97%

HISTÓRICO DA VISTORIA		
DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
19/03/2026	63601	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.