

DTRO-Safety-On 현황 대시보드 요약

1. 필터 조건 요약

조건	trend 기간=2026-01-01~2026-12-31 (01 현황 필터 결과 기반)
----	---

2. 통계 요약

KPI 요약	- 총 건수: 209건 - 월평균: 52.25건 - 최근30일: 70건 / 직전30일: 56건 / 증감률: +0.25 - Top(station): 명덕3(8), 상인(7), 청라언덕2(7) - Top(place_main): 에스컬레이터(67), 계단(33), 승강장(32) - Top(incident_type): 넘어짐(102), 응급환자(24), 기타(21)
주간 추세 요약	- 주간 구간 수: 15 - 최근 5주: 2026-03-09/2026-03-15:15, 2026-03-16/2026-03-22:18, 2026-03-23/2026-03-29:16, 2026-03-30/2026-04-05:16, 2026-04-06/2026-04-12:5
피벗 히트맵	(표 형태로 출력)
리스크 시사점(단정 금지)	- 최근 30일 건수가 증가하여 단기적으로 유사 사례 발생 가능성이 높아질 수 있음(단정 금지) - 취약 조합 후보: '청라언덕2 × 넘어짐' 빈도가 상대적으로 높음 → 우선 점검/개선 대상 후보(단정 금지)

• 피벗 히트맵

station	넘 어 짐	응 급 환 자	기 타	간 힘	부 딛 힘	해 당 없 음	승 객 난 동	끼 임	공 사 시 설 물 파 손	베 임	화 재	승 객 물 품 파 손	낙 하 (물 체)	성 범 죄	직 원 폭 언 폭 행
명덕3	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상인	1	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
청라언덕2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
반월당1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
내당	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
칠성시장	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

동대구역	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신천	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
반고개	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
원대	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중앙로	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
범물	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신기	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용산	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청라언덕3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 역×사고유형 상위 행/열(TopN)만 표시합니다.