

DTRO-Safety-On 현황 대시보드 요약

1. 필터 조건 요약

조건	safety_map 기간=2006-01-05~2026-02-03 (01 현황 필터 결과 기반)
----	--

2. 통계 요약

KPI 요약	- 총 건수: 2533건 - 월평균: 17.84건 - 최근30일: 7건 / 직전30일: 4건 / 증감률: +0.75 - Top(target_dept): 시설기계사업소(646), 경전철기술사업소(285), 전기통신사업소(282) - Top(issue_type): 산업안전(626), 기초안전(581), 설비(403) - Top(check_category): 지도(1907), 점검(626)
주간 추세 요약	- 주간 구간 수: 475 - 최근 5주: 2025-11-03/2025-11-09:17, 2025-11-10/2025-11-16:19, 2025-11-17/2025-11-23:4, 2026-01-05/2026-01-11:5, 2026-01-12/2026-01-18:2
피벗 히트맵	(표 형태로 출력)
리스크 시사점(단정 금지)	- 최근 30일 건수가 증가하여 단기적으로 유사 사례 발생 가능성이 높아질 수 있음(단정 금지) - 취약 조합 후보: '시설기계사업소 × 산업안전' 빈도가 상대적으로 높음 → 우선 점검/개선 대상 후보(단정 금지)

• 피벗 히트맵

target_dept	산업안전	기초안전	설비	화재예방	비상대응	시설	테러대응
시설기계사업소	194	99	117	91	34	109	2
경전철기술사업소	86	55	46	42	16	33	7
전기통신사업소	67	38	109	27	19	19	3
2고객센터	16	64	3	39	62	3	1
1고객센터	11	58	5	44	60	8	1
신호전자사업소	39	36	52	19	8	2	1
월배차량기지사업소	47	33	8	19	6	9	1
3고객센터	18	52	4	24	11	3	3

문양차량기지사업소	28	23	3	18	5	9	4
경전철차량기지사업소	17	31	4	13	4	7	0
안심차량기지사업소	17	17	6	18	5	3	8
기계팀	18	4	11	6	5	3	0
2역무운영부	2	3	1	7	5	0	1
전력팀	4	4	8	1	1	0	0
PSDTF	8	5	0	0	2	1	0

※ 부서×지적유형 상위 행/열(TopN)만 표시합니다.