

DTRO-Safety-On 현황 대시보드 요약

1. 필터 조건 요약

조건	safety_map 기간=2026-01-05~2026-02-03 (01 현황 필터 결과 기반)
----	--

2. 통계 요약

KPI 요약	- 총 건수: 7건 - 월평균: 7.00건 - 최근30일: 7건 / 직전30일: 0건 / 증감률: +7.00 - Top(target_dept): 전기통신사업소(3), 2고객센터(2), 문양차량기지사업소(1) - Top(issue_type): 화재예방(2), 산업안전(2), 기초안전(1) - Top(check_category): 지도(6), 점검(1)
주간 추세 요약	- 주간 구간 수: 2 - 최근 5주: 2026-01-05/2026-01-11:5, 2026-01-12/2026-01-18:2
피벗 히트맵	(표 형태로 출력)
리스크 시사점(단정 금지)	- 최근 30일 건수가 증가하여 단기적으로 유사 사례 발생 가능성이 높아질 수 있음(단정 금지) - 취약 조합 후보: '전기통신사업소 × 산업안전' 빈도가 상대적으로 높음 → 우선 점검/개선 대상 후보(단정 금지)

• 피벗 히트맵

target_dept	산업안전	화재예방	기초안전	비상대응	설비
전기통신사업소	2	0	0	0	1
2고객센터	0	1	0	1	0
문양차량기지사업소	0	1	0	0	0
시설기계사업소	0	0	1	0	0

※ 부서×지적유형 상위 행/열(TopN)만 표시합니다.