

DTRO-Safety-On 현황 대시보드 요약

1. 필터 조건 요약

조건	safety_map 기간=2016-01-05~2026-02-03 (01 현황 필터 결과 기반)
----	--

2. 통계 요약

KPI 요약	• 총 건수: 2167건 • 월평균: 18.06건 • 최근30일: 7건 / 직전30일: 4건 / 증감률: +0.75 • Top(target_dept): 시설기계사업소(632), 전기통신사업소(263), 경전철기술사업소(241) • Top(issue_type): 산업안전(538), 기초안전(491), 설비(359) • Top(check_category): 지도(1856), 점검(311)
주간 추세 요약	• 주간 구간 수: 416 • 최근 5주: 2025-11-03/2025-11-09:17, 2025-11-10/2025-11-16:19, 2025-11-17/2025-11-23:4, 2026-01-05/2026-01-11:5, 2026-01-12/2026-01-18:2
피벗 히트맵	(표 형태로 출력)
리스크 시사점(단정 금지)	• 최근 30일 건수가 증가하여 단기적으로 유사 사례 발생 가능성이 높아질 수 있음(단정 금지) • 취약 조합 후보: '시설기계사업소 × 산업안전' 빈도가 상대적으로 높음 → 우선 점검/개선 대상 후보(단정 금지)

• 피벗 히트맵

target_dept	산업안전	기초안전	설비	화재예방	비상대응	시설	테러대응
시설기계사업소	189	97	117	89	34	104	2
전기통신사업소	60	35	109	23	17	16	3
경전철기술사업소	65	49	45	33	15	30	4
1고객센터	9	55	5	39	60	6	1
2고객센터	14	53	3	38	57	3	0
신호전자사업소	38	33	51	14	7	2	0
월배차량기지사업소	46	29	7	19	6	7	1
3고객센터	18	52	4	24	11	3	3

문양차량기지사업소	27	16	3	17	4	9	4
경전철차량기지사업소	17	31	4	13	4	7	0
안심차량기지사업소	16	14	5	15	5	3	4
PSDTF	8	5	0	0	2	1	0
1호선승무사업소	0	9	0	3	1	1	1
종합관제센터	6	4	0	1	2	0	0
2호선승무사업소	3	3	1	3	2	0	1

※ 부서×지적유형 상위 행/열(TopN)만 표시합니다.