

DTRO-Safety-On 점검(safety_map) 보고서

1. 기본정보

관리번호(row_id)	SMAP-dca87b65b424
점검일	2026-01-14T00:00:00
점검구분	점검
점검형태	일상
제목	이동형 핸드리프트 중량물 미표시
대상부서	전기통신사업소
지적유형	설비
조치구분	현지조치
장소1	변전실
장소2	설화명곡역
점검자	김지원, 황성기
조치상태	미조치
조치완료일	미기재

2. 점검 개요

요약	미기재
----	-----

3. 조치 결과

조치결과내용	미기재
--------	-----

4. 원인/배경 분석 (사실 / 추정 분리)

확인된 사실 (FACT)	• 점검일: 2026-01-14T00:00:00 (근거: safety_map_data) • 대상부서: 전기통신사업소 (근거: safety_map_data) • 지적유형: 설비 (근거: safety_map_data) • 장소: 변전실 (근거: safety_map_data) • 제목/지적내용 요약: 이동형 핸드리프트 중량물 미표시 (근거: safety_map_data)
추정 및 판단 (ASSUMPTION)	• 원인 규명을 위해 현장 사진/점검표 원본/조치 이력(시정조치 증빙)을 추가 확인할 필요가 있습니다. (근거: safety_map_data) • 지적사항이 반복되는 경우(동일 부서/유형/장소) 점검 주기와 관리 절차에 취약점이 있을 가능성(추정)이 있습니다. (근거: similar_context)

5. 재발방지 및 개선 의견

재발방지 대책(제안)	• 추가 확인 필요 항목: 조치 미완료 사유, 시정조치 증빙(사진/서류) 유무, 재발 여부 (근거: safety_map_data) • 현장 즉시 시정(위험요인 제거/표지/정리정돈) 및 점검기록 표준화(체크리스트) 적용 (근거: safety_map_data) • 취약 조합(부서×지적유형×장소) 중심으로 집중점검/관리자 확인(결재/서명) 강화 (근거: similar_context) • 조치 완료 기준(완료 판정 요건) 명확화 및 미완료 건에 대한 기한/재점검 루프 도입 (근거: reg_context) • 현장 교육/캠페인(반복 지적유형 중심) + 월간 피드백 공유 (근거: reg_context)
-------------	--

6. 필터 결과 기반 분석(통계/추세/피벗)

KPI 요약	• 총 건수: 2533건 (근거: 필터 결과) • 월평균: 17.84건 (근거: 월별 집계 평균) • 최근30일: 7건 / 직전30일: 4건 / 증감률: +0.75 (근거: 최근기간 비교) • Top(target_dept): 시설기계사업소(646), 경전철기술사업소(285), 전기통신사업소(282) (근거: 필터 결과 빈도) • Top(issue_type): 산업안전(626), 기초안전(581), 설비(403) (근거: 필터 결과 빈도) • Top(check_category): 지도(1907), 점검(626) (근거: 필터 결과 빈도)
주간 추세 요약	• 주간 구간 수: 475 (근거: 주간 집계) • 최근 5주: 2025-11-03/2025-11-09:17, 2025-11-10/2025-11-16:19, 2025-11-17/2025-11-23:4, 2026-01-05/2026-01-11:5, 2026-01-12/2026-01-18:2 (근거: 주간 집계)
부서×지적유형 피벗(heat)	(표 형태로 출력)

향후 발생 가능성(패턴 기반)	• 최근 30일 건수가 증가하여 단기적으로 유사 사례 발생 가능성이 높아질 수 있음 (단정 금지) (근거: 최근기간 비교) • 취약 조합: '시설기계사업소 × 산업안전' 빈도가 상대적으로 높음 → 우선 점검/개선 대상 후보 (단정 금지) (근거: 피벗)
------------------	--

• 부서×지적유형 피벗(heat)

target_dept	산업안전	기초안전	설비	화재예방	비상대응	시설	테러대응
시설기계사업소	194	99	117	91	34	109	2
경전철기술사업소	86	55	46	42	16	33	7
전기통신사업소	67	38	109	27	19	19	3
2고객센터	16	64	3	39	62	3	1
1고객센터	11	58	5	44	60	8	1
신호전자사업소	39	36	52	19	8	2	1
월배차량기지사업소	47	33	8	19	6	9	1
3고객센터	18	52	4	24	11	3	3
문양차량기지사업소	28	23	3	18	5	9	4
경전철차량기지사업소	17	31	4	13	4	7	0
안심차량기지사업소	17	17	6	18	5	3	8
기계팀	18	4	11	6	5	3	0
2역무운영부	2	3	1	7	5	0	1
전력팀	4	4	8	1	1	0	0
PSDTF	8	5	0	0	2	1	0

※ 부서×지적유형 상위 행/열 기준(TopN)만 표시합니다.