

DTRO-Safety-On 점검(safety_map) 보고서

1. 기본정보

관리번호(row_id)	SMAP-2560b9239125
점검일	2026-01-09T00:00:00
점검구분	지도
점검형태	일상
제목	소화기 점검 누락
대상부서	2고객센터
지적유형	화재예방
조치구분	현지조치
장소1	역
장소2	정평역 승강장, 대합실
점검자	김지원, 황성기
조치상태	완료
조치완료일	2026-01-12T00:00:00

2. 점검 개요

요약	미기재
----	-----

3. 조치 결과

조치결과내용	대합실, 승강장 소화기 점검 실시
--------	--------------------

4. 원인/배경 분석 (사실 / 추정 분리)

확인된 사실 (FACT)	- 점검일: 2026-01-09T00:00:00 (근거: safety_map_data) - 대상부서: 2고객센터 (근거: safety_map_data) - 지적유형: 화재예방 (근거: safety_map_data) - 장소: 역 (근거: safety_map_data) - 제목/지적내용 요약: 소화기 점검 누락 (근거: safety_map_data)
---------------	---

추정 및 판단 (ASSUMPTION)	• 원인 규명을 위해 현장 사진/점검표 원본/조치 이력(시정조치 증빙)을 추가 확인할 필요가 있습니다. (근거: safety_map_data) • 지적사항이 반복되는 경우(동일 부서/유형/장소) 점검 주기와 관리 절차에 취약점이 있을 가능성(추정)이 있습니다. (근거: similar_context)
-------------------------	--

5. 재발방지 및 개선 의견

재발방지 대책(제안)	• 추가 확인 필요 항목: 조치 미완료 사유, 시정조치 증빙(사진/서류) 유무, 재발 여부 (근거: safety_map_data) • 현장 즉시 시정(위험요인 제거/표지/정리정돈) 및 점검기록 표준화(체크리스트) 적용 (근거: safety_map_data) • 취약 조합(부서×지적유형×장소) 중심으로 집중점검/관리자 확인(결재/서명) 강화 (근거: similar_context) • 조치 완료 기준(완료 판정 요건) 명확화 및 미완료 건에 대한 기한/재점검 루프 도입 (근거: reg_context) • 현장 교육/캠페인(반복 지적유형 중심) + 월간 피드백 공유 (근거: reg_context)
-------------	--

6. 필터 결과 기반 분석(통계/추세/피벗)

KPI 요약	• 총 건수: 2533건 (근거: 필터 결과) • 월평균: 17.84건 (근거: 월별 집계 평균) • 최근30일: 7건 / 직전30일: 4건 / 증감률: +0.75 (근거: 최근기간 비교) • Top(target_dept): 시설기계사업소(646), 경전철기술사업소(285), 전기통신사업소(282) (근거: 필터 결과 빈도) • Top(issue_type): 산업안전(626), 기초안전(581), 설비(403) (근거: 필터 결과 빈도) • Top(check_category): 지도(1907), 점검(626) (근거: 필터 결과 빈도)
주간 추세 요약	• 주간 구간 수: 475 (근거: 주간 집계) • 최근 5주: 2025-11-03/2025-11-09:17, 2025-11-10/2025-11-16:19, 2025-11-17/2025-11-23:4, 2026-01-05/2026-01-11:5, 2026-01-12/2026-01-18:2 (근거: 주간 집계)
부서×지적유형 피벗(heat)	(표 형태로 출력)
향후 발생 가능성(패턴 기반)	• 최근 30일 건수가 증가하여 단기적으로 유사 사례 발생 가능성이 높아질 수 있음 (단정 금지) (근거: 최근기간 비교) • 취약 조합: '시설기계사업소 × 산업안전' 빈도가 상대적으로 높음 → 우선 점검/개선 대상 후보 (단정 금지) (근거: 피벗)

• 부서×지적유형 피벗(heat)

target_dept	산업안 전	기초안 전	설비	화재예 방	비상대 응	시설	테러대 응
-------------	----------	----------	----	----------	----------	----	----------

시설기계사업소	194	99	117	91	34	109	2
경전철기술사업소	86	55	46	42	16	33	7
전기통신사업소	67	38	109	27	19	19	3
2고객센터	16	64	3	39	62	3	1
1고객센터	11	58	5	44	60	8	1
신호전자사업소	39	36	52	19	8	2	1
월배차량기지사업소	47	33	8	19	6	9	1
3고객센터	18	52	4	24	11	3	3
문양차량기지사업소	28	23	3	18	5	9	4
경전철차량기지사업소	17	31	4	13	4	7	0
안심차량기지사업소	17	17	6	18	5	3	8
기계팀	18	4	11	6	5	3	0
2역무운영부	2	3	1	7	5	0	1
전력팀	4	4	8	1	1	0	0
PSDTF	8	5	0	0	2	1	0

※ 부서×지적유형 상위 행/열 기준(TopN)만 표시합니다.