

Br. Escobar, Caleb

C.I.: 24.898.930

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	Metodología	2
	2.1. Localización	2
	2.2. Equipos	3
	2.3. Medición de resistencia	3
3.	Memoria Descriptiva	4
	3.1. Ubicación	4
	3.2. Resistencia	4
4.	Memoria de Cálculo	5

Índice de figuras

2.1.	Localización																				4

Índice de tablas

3.1.	Me																					_

Capítulo 1 INTRODUCCIÓN

XXX

Capítulo 2

Metodología

2.1. Localización

Se realizó un estudio de suelo en Frente de la facultad de arquitectura, UCV, la cual tiene la siguiente localización ($10.489040^{\circ}, -66.887290^{\circ}$). Tomando como referencia los datos de Google Earth.



Figura 2.1. Localización

2.2. EQUIPOS 3

- 2.2. Equipos
- 2.3. Medición de resistencia

Capítulo 3

Memoria Descriptiva

3.1. Ubicación

3.2. Resistencia

Tabla 3.1. Me

Medidas	Separación c	Separación d	Resistencia medida	Resistividad aparente
1	1	1	7,5	
2	1,5	1,5	3,75	
3	2	2	1,4	
4	2,5	2,5	1,05	
5	3	3	0,85	
6	4	4	0,65	
7	5	5	0,5	

Capítulo 4

Memoria de Cálculo