

毕业设计——列控工程数据验证

版本号:v-0.0.1 2019年4月10日21时48分提交 作者: 陈晨

审核详情

共验证16条数据, 16个数据异常

- 第1行: B2841-1, 【里程异常】->【该应答器应距离出站口 30 ± 0.5 米】
- 第2行: B2841-2, 【里程异常】->【应答器间距应为 5 ± 0.5 米】
- 第3行: B2841-3, 【里程异常】->【应答器间距应为 5 ± 0.5 米】
- 第4行: B2843-1, 【里程异常】->【应答器组之间的距离应大于200米】
- 第5行: B2843-2, 【里程异常】->【应答器间距应为 5 ± 0.5 米】
- 第6行: B2843-3, 【里程异常】->【应答器间距应为 5 ± 0.5 米】
- 第7行: B2845-1, 【编号错误】->【车站编号应与车站表车站号对应; 】
- 第8行: B2845-2, 【编号错误】->【车站编号应与车站表车站号对应; 】
- 第9行: B2847A-1数据缺失!
- 第10行: B2847A-2数据缺失!
- 第11行: B2849-1数据缺失!
- 第12行: B2849-2数据缺失!
- 第13行: B2857, 【编号错误】->【车站编号应与车站表车站号对应; 】
- 第14行: BXJ-1, 【编号错误】->【车站编号应与车站表车站号对应; 】
- 第15行: BXJ-2, 【编号错误】->【车站编号应与车站表车站号对应; 】
- 第16行: BXJ-3, 【编号错误】->【车站编号应与车站表车站号对应; 】