

8	1	2018
Día	Mes	Año

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Nombre:	Bascula
Marca:	DETECTO
Modelo:	x4454
Serie:	4adasd45
Placa:	X458
Sede:	Robledo
Ubicación:	Salon1
Persona que solicita el servicio:	Carlos Andres Granda Rojas

SERVICIO SOLICITADO	
Tipo de servicio:	Preventivo
Descripción del trabajo:	asdadssad

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Verificar el funcionamiento del equipo	C
Chequeo de estado de la plataforma de carga	C
Verificación mediante prueba de peso con juego de masas	C
Ajuste a cero	C
Lubricación de poleas, tensores, desplazador de medición de estatura	C
Limpieza general	C
C:cumple / NC: no cumple / NA: no aplica	

RECIBE A SATISFACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
-----------------------	--------------------------