

NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO PARA ORDEN DE TRABAJO Código: 123

ACTA ENTREGA DE VEHÍCULO

Entrada: 1

Referencia al punto de la norma ISO 9001:2015 6.3, 8.1, 8.1.3

Página 1 de 1

ACTA DE ENTRADA Y ENTREGA DE VEHÍCULO

Dire	ccion	de	Retorno:	VILC	ABA	MBA	(VICTO)RIA)
DII	ccion	uc	ittioi iio.	VIL C		1411711	(1101)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nº de Entrada 1 con vehiculo: pcy9980

Sub-circuito: 11D01C01S01	Circuito: 11D01C01	Distrito: 11D01						
Kilometraje Recorrido: 100.00 km	n							
Ruta: malacatos vilcabamba								
Asignado a: CESAR REVELO S								

Fecha de Llegada: 2024-02-20

Elementos Devueltos: El vehiculo se traslada de malacatos a vilcabamba

Firma Empleado: Firma Gerente:

CESAR REVELOS