

FICHA DE MONITORAMENTO

ARQUEOLOGIKA

Hora: 07:00 às 17:00

Projeto: Santa Lúcia

Atividade: Monitoramento

Coordenador de Campo: Cícero Oliveira

Arqueólogo Responsável pelo Monitoramento: Cícero Oliveira

Tipo de ação realizada pelo empreendedor no momento: Escavação de SUMP

Coordenadas:

Fig. 1 - (UTM) 22M 643355-9281173 (LAT/LON) -6.501508, -49.703532

Fig. 2 - (UTM) 22M 643354-9281173 (LAT/LON) -6.501517, -49.703535

Fig. 3 - (UTM) 22M 643360-9281203 (LAT/LON) -6.501240, -49.703481

Fig. 4 - (UTM) 22M 643393-9281195 (LAT/LON) -6.501312, -49.703188

Condições Climáticas: (X) ensolarado () nublado () garoa () chuva

Vegetação: Área alagada com vegetação de replantio

Relevo: Levemente acidentado

Tipo de Solo: Latossolo argiloarenoso

Presença de Vestígios Arqueológicos: SIM () NÃO (X)

Coleta de material: SIM () NÃO (X)



Fig.1. Acompanhamento de atividade



Fig.2. Revolvimento de solo



Fig.3. Averiguação de perfil



Fig.4. Revolvimento de solo

Descrições e Observações sobre o trecho monitorado:

Área próximo aí córrego Boqueirão, com vegetação de médio e pequeno porte onde predominam capim e gramíneas. Durante acompanhamento das atividades, não evidenciamos materialidade arqueológica.